國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	加速器組 2F 圖書室	<1	106/08/08	符合規定
2	資電館資工系 1F 大廳	<1	106/08/08	符合規定
3	圖書館 6F 讀者區茶水間	<1	106/08/08	符合規定
4	旺宏館國際會議廳 1F 休息室	<1	106/08/08	符合規定
5	旺宏館 2F 教室茶水間(中)	<1	106/08/08	符合規定
6	工程一館 3F 院辦公室	<1	106/08/08	符合規定
7	風雲樓 3F 國際學生活動中心	<1	106/08/08	符合規定
8	物理館 313	<1	106/08/08	符合規定
9	工程四館 401	<1	106/08/08	符合規定
10	材料實驗館 1F	<1	106/08/08	符合規定
11	第二招待所 5F	<1	106/08/08	符合規定
12	台積館 9F 廁所旁	<1	106/08/08	符合規定
13	人社劇場 B1	<1	106/08/08	符合規定
14	人社劇場 D202	<1	106/08/08	符合規定
15	人社院 A420	<1	106/08/08	符合規定
16	禮齋 1F 119	<1	106/08/08	符合規定
17	禮齋 3F 302	<1	106/08/08	符合規定
18	實齋 1F 交誼廳	<1	106/08/08	符合規定
19	實齋 2F 浴室東	<1	106/08/08	符合規定
20	仁齋 1F 交誼廳	<1	106/08/08	符合規定
21	信 A 齋 2F 浴室	<1	106/08/08	符合規定
22	清齋 D 棟 4F 洗衣間	<1	106/08/08	符合規定
23	靜齋 1F 洗手間旁	<1	106/08/08	符合規定
24	慧齋 1F 交誼廳	<1	106/08/08	符合規定
	以下空白			

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負 責 人：裴若峰
檢驗室主管：郭承清

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL