國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	行政大樓 2F 保管組男廁旁	<1	106/10/18	符合規定
2	教育館 2F 辦公室	<1	106/10/18	符合規定
3	化工館 4F	<1	106/10/18	符合規定
4	化學館 1F 交誼廳	<1	106/10/18	符合規定
5	工程一館動機系 110	<1	106/10/18	符合規定
6	工程一館工工系 106	<1	106/10/18	符合規定
7	第二招待所 1F 餐廳	<1	106/10/18	符合規定
8	體育室網球場	<1	106/10/18	符合規定
9	資電館資工系 803	<1	106/10/18	符合規定
10	資電館電機系 1F 管理員室前	<1	106/10/18	符合規定
11	資電館電機系 313	<1	106/10/18	符合規定
12	資電館電機系 624	<1	106/10/18	符合規定
13	體育室 119	<1	106/10/18	符合規定
14	綜三館普物教室 3F 走廊	<1	106/10/18	符合規定
15	人社院劇場 D102	<1	106/10/18	符合規定
16	誠齋 1F 樓梯西	<1	106/10/18	符合規定
17	實齋 3F 浴室西	<1	106/10/18	符合規定
18	禮齋 3F 319	<1	106/10/18	符合規定
19	新齋 2F B207 對面	<1	106/10/18	符合規定
20	新齋 6F B606 對面	<1	106/10/18	符合規定
21	鴻齋 2F 洗衣間	<1	106/10/18	符合規定
22	清齋 DE 棟 9F 電梯前	<1	106/10/18	符合規定
23	雅齋 4F 425	<1	106/10/18	符合規定
24	雅齋 5F 505	<1	106/10/18	符合規定
	以下空白			

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負 責 人：裴若峰
檢驗室主管：郭淑清

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL