國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	綜二館教務處 1F 茶水間	<1	107/04/11	符合規定
2	綜二館天文所 5F 茶水間	<1	107/04/11	符合規定
3	綜三館理學院 4F 茶水間	<1	107/04/11	符合規定
4	物理館 7F	<1	107/04/11	符合規定
5	馬階診所 1F 大廳	<1	107/04/11	符合規定
6	諮商館 1F 樓梯口	<1	107/04/11	符合規定
7	化學館 5F	<1	107/04/11	符合規定
8	綠能教學大樓 1F 茶水間	<1	107/04/11	符合規定
9	綠能教學大樓 5F 茶水間	<1	107/04/11	符合規定
10	台積館 5F 茶水間	<1	107/04/11	符合規定
11	育成中心 1F 茶水間	<1	107/04/11	符合規定
12	育成中心 4F 茶水間	<1	107/04/11	符合規定
13	清華實驗室 2F 茶水間	<1	107/04/11	符合規定
14	清華實驗室 7F 茶水間	<1	107/04/11	符合規定
15	禮齋 2F 202	<1	107/04/11	符合規定
16	禮齋 2F 220	<1	107/04/11	符合規定
17	新齋 3F 洗衣間旁	<1	107/04/11	符合規定
18	新齋 3F 管理室旁	<1	107/04/11	符合規定
19	鴻齋 4F 洗衣間	<1	107/04/11	符合規定
20	鴻齋 5F 洗衣間	<1	107/04/11	符合規定
21	碩齋 1F 136 旁	<1	107/04/11	符合規定
22	信 A 齋 4F 浴室	<1	107/04/11	符合規定
23	信 B 齋 4F 浴室	<1	107/04/11	符合規定
二、南大校區				
1	圖書館 3F	<1	107/04/11	符合規定
2	綜合教學大樓 3F 後端茶水間	<1	107/04/11	符合規定
3	綜合教學大樓 9F 茶水間	<1	107/04/11	符合規定
4	迎曦 4F 後棟樓梯	<1	107/04/11	符合規定
5	樹德樓 B 棟 3F 312 室旁	<1	107/04/11	符合規定
	以下空白			

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負 責 人：裴若峰
檢驗室主管：郭淑清

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL