

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	行政大樓 3F 校規室右	<1	107/11/07	符合規定
2	科儀中心 2F	<1	107/11/07	符合規定
3	自強樓 1F 餐廳	<1	107/11/07	符合規定
4	工程四館 324	<1	107/11/07	符合規定
5	體育室重訓室前	<1	107/11/07	符合規定
6	資電館資工系 220	<1	107/11/07	符合規定
7	風雲樓 3F	<1	107/11/07	符合規定
8	醫環系 404	<1	107/11/07	符合規定
9	工科館 WEF 1F 走廊	<1	107/11/07	符合規定
10	工科館 425	<1	107/11/07	符合規定
11	生科二館 612	<1	107/11/07	符合規定
12	生科二館大廳	<1	107/11/07	符合規定
13	台積館 3F 廁所旁	<1	107/11/07	符合規定
14	台積館 7F 廁所旁	<1	107/11/07	符合規定
15	育成中心 3F 茶水間	<1	107/11/07	符合規定
16	清華實驗室 318	<1	107/11/07	符合規定
17	鴻齋 1F 洗衣間	<1	107/11/07	符合規定
18	雅齋 2F 210	<1	107/11/07	符合規定
19	學齋 B 棟 3F	<1	107/11/07	符合規定
20	學齋 B 棟 4F	<1	107/11/07	符合規定
21	學齋 C 棟 2F	<1	107/11/07	符合規定
22	新齋 1F 洗衣間	<1	107/11/07	符合規定
23	新齋 1F 管理員室	<1	107/11/07	符合規定
24	碩齋 4F 436 旁	<1	107/11/07	符合規定
25	碩齋 5F 502 旁	<1	107/11/07	符合規定
二、南大校區				
1	竹師會館-3F-樓梯口	<1	107/11/07	符合規定
2	警衛室 1F 土銀提款機旁	<1	107/11/07	符合規定
3	體檢大樓 3F-廁所旁	<1	107/11/07	符合規定
4	樹德樓 5F 512 室旁	<1	107/11/07	符合規定
5	樹德樓 1F 男宿入口處	<1	107/11/07	符合規定
	以下空白			

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

