

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果	
一、校本部					
1	工程四館 501	<1	107/08/01	符合規定	
2	台達館材料系 B1-111 休息室	<1	107/08/01	符合規定	
3	台達館資工系 105	<1	107/08/01	符合規定	
4	台達館電機系 217	<1	107/08/01	符合規定	
5	台達館奈微所 3F 茶水間	<1	107/08/01	符合規定	
6	台達館材料系 4F 靠近籃球場窗戶邊	<1	107/08/01	符合規定	
7	台達館電資院 303	<1	107/08/01	符合規定	
8	台達館電資院 5F 茶水間	<1	107/08/01	符合規定	
9	台達館資工系 520	<1	107/08/01	符合規定	
10	台達館資工系 6F 靠籃球場窗戶邊	<1	107/08/01	符合規定	
11	台達館電機系 8F 靠籃球場窗戶邊	<1	107/08/01	符合規定	
12	台達館電機系 853 對面	<1	107/08/01	符合規定	
13	台達館電機系 913	<1	107/08/01	符合規定	
14	育成中心 8F 茶水間	<1	107/08/01	符合規定	
15	清華實驗室 9F 茶水間	<1	107/08/01	符合規定	
16	雅齋 1F 122	<1	107/08/01	符合規定	
17	華齋 204 對面	<1	107/08/01	符合規定	
18	華齋 104 對面	<1	107/08/01	符合規定	
19	信 C 齋 4F 浴室	<1	107/08/01	符合規定	
20	信 C 齋 5F 浴室	<1	107/08/01	符合規定	
21	善齋 101 對面	<1	107/08/01	符合規定	
22	善齋 2F 交誼廳	<1	107/08/01	符合規定	
23	仁齋 4F 401 旁	<1	107/08/01	符合規定	
24	仁齋 4F 412 旁	<1	107/08/01	符合規定	
二、南大校區					
1	數理大樓 5F	<1	107/08/01	符合規定	
2	樹德樓-2F-洗衣機旁	<1	107/08/01	符合規定	
3	綜合教學大樓 8F 茶水間	<1	107/08/01	符合規定	
4	綜合教學大樓 4F 前端茶水間	<1	107/08/01	符合規定	
5	綜合教學大樓 3F 309 室	<1	107/08/01	符合規定	
	以下空白				
註 1.飲用水質管理條例標準		大腸桿菌群：6CFU/100mL		<table border="1"> <tr> <td> 報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環安衛事業群 負責人：裴若峰 檢驗室主管：郭淑清 </td> </tr> </table>	報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環安衛事業群 負責人：裴若峰 檢驗室主管：郭淑清
報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環安衛事業群 負責人：裴若峰 檢驗室主管：郭淑清					