

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	行政大樓 1F 大廳	<1	107/02/07	符合規定
2	行政大樓出納組旁	<1	107/02/07	符合規定
3	行政大樓 3F 學務長室旁右	<1	107/02/07	符合規定
4	清華會館 4F	<1	107/02/07	符合規定
5	清華會館 7F	<1	107/02/07	符合規定
6	男單 1F	<1	107/02/07	符合規定
7	莊敬樓 1F	<1	107/02/07	符合規定
8	工程四館 102A	<1	107/02/07	符合規定
9	工程一館動機系 401	<1	107/02/07	符合規定
10	科儀中心 1F	<1	107/02/07	符合規定
11	化學館 3F	<1	107/02/07	符合規定
12	清華實驗室 3F	<1	107/02/07	符合規定
13	清華實驗室 5F	<1	107/02/07	符合規定
14	台積館 5F 廁所旁	<1	107/02/07	符合規定
15	生科一館 213	<1	107/02/07	符合規定
16	新齋 8F B806 對面	<1	107/02/07	符合規定
17	新齋 8F B811 對面	<1	107/02/07	符合規定
18	鴻齋 3F 洗衣間	<1	107/02/07	符合規定
19	義齋 4F 401 旁	<1	107/02/07	符合規定
20	義齋 4F 417 旁	<1	107/02/07	符合規定
21	碩齋 2F 220 旁	<1	107/02/07	符合規定
22	信 A 齋 1F 浴室	<1	107/02/07	符合規定
23	信 C 齋 1F 浴室	<1	107/02/07	符合規定
24	雅齋地下室	<1	107/02/07	符合規定
二、南大校區				
1	綜合教育大樓 1F 左側茶水間	<1	107/02/07	符合規定
2	新圖書館 1F 電梯旁	<1	107/02/07	符合規定
3	活動中心 2F 茶水間	<1	107/02/07	符合規定
4	鳴風樓 2F 洗手間旁	<1	107/02/07	符合規定
5	推廣大樓 5F 前端洗手間旁	<1	107/02/07	符合規定
	以下空白			
註 1.飲用水質管理條例標準				
大腸桿菌群：6CFU/100mL				

