

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	綜三館數學系 610	<1	108/05/08	符合規定
2	綜三館數學系 701 茶水間	<1	108/05/08	符合規定
3	綜三館統計所 8F 會議室	<1	108/05/08	符合規定
4	綜二館計算機中心 616	<1	108/05/08	符合規定
5	工程三館 209	<1	108/05/08	符合規定
6	物理館 1F	<1	108/05/08	符合規定
7	資電館資工系 631	<1	108/05/08	符合規定
8	圖書館 2F 讀者區廁所旁	<1	108/05/08	符合規定
9	圖書館 3F 讀者區茶水間	<1	108/05/08	符合規定
10	圖書館 4F 讀者區廁所旁	<1	108/05/08	符合規定
11	旺宏館教室 2F 茶水間(左)	<1	108/05/08	符合規定
12	工科新館 3F	<1	108/05/08	符合規定
13	人社院 C611	<1	108/05/08	符合規定
14	生科一館 108	<1	108/05/08	符合規定
15	洗衣部	<1	108/05/08	符合規定
16	儒齋 B 棟 6F	<1	108/05/08	符合規定
17	儒齋 C 棟 7F	<1	108/05/08	符合規定
18	儒齋 C 棟 5F	<1	108/05/08	符合規定
19	清齋 AB 棟 1F 電梯前	<1	108/05/08	符合規定
20	清齋 AB 棟 8F 電梯前	<1	108/05/08	符合規定
21	清齋 AB 棟 7F 電梯前	<1	108/05/08	符合規定
22	清齋 DE 棟 5F 電梯前	<1	108/05/08	符合規定
23	靜齋 2F 廚房	<1	108/05/08	符合規定
24	慧齋 2F 218	<1	108/05/08	符合規定
二、南大校區				
1	迎曦 2F 後棟	<1	108/05/08	符合規定
2	迎曦 3F 後棟	<1	108/05/08	符合規定
3	崇善 4F 洗手間旁	<1	108/05/08	符合規定
4	崇善 2F 洗手間旁	<1	108/05/08	符合規定
5	鳴風 1F 樓梯旁	<1	108/05/08	符合規定
	以下空白			
<p>註 1. 飲用水質管理條例標準</p> <p style="text-align: center;">大腸桿菌群：6CFU/100mL</p> <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>報告專用章</p> <p>台灣檢驗科技股份有限公司</p> <p>環安衛事業群</p> <p>負責人：裴若峰</p> <p>實驗室主管：郭淑清</p> </div>				