國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	綜二館天文所 B1 茶水間	<1	106/11/08	符合規定
2	綜三館數學系 7F 教職員休息室	<1	106/11/08	符合規定
3	資電館電機系 211	<1	106/11/08	符合規定
4	資電館電機系 824	<1	106/11/08	符合規定
5	諮商中心 1F 資源教室	<1	106/11/08	符合規定
6	化工館 216	<1	106/11/08	符合規定
7	動化館 214	<1	106/11/08	符合規定
8	化學館 4F	<1	106/11/08	符合規定
9	化學館 7F	<1	106/11/08	符合規定
10	北大門東崗	<1	106/11/08	符合規定
11	工程一館動機系 201	<1	106/11/08	符合規定
12	工程一館動機系 301 會議室	<1	106/11/08	符合規定
13	清華實驗室 1F 茶水間	<1	106/11/08	符合規定
14	台積館 9F 茶水間	<1	106/11/08	符合規定
15	仁齋 2F 201 旁	<1	106/11/08	符合規定
16	仁齋 2F 212 旁	<1	106/11/08	符合規定
17	義齋 2F 201 旁	<1	106/11/08	符合規定
18	義齋 2F 217 旁	<1	106/11/08	符合規定
19	碩齋 1F 102 旁	<1	106/11/08	符合規定
20	碩齋 1F 120 旁	<1	106/11/08	符合規定
21	信 A 齋 3F 浴室	<1	106/11/08	符合規定
22	信 B 齋 1F 浴室	<1	106/11/08	符合規定
23	文齋 5F 502	<1	106/11/08	符合規定
24	文齋 5F 522	<1	106/11/08	符合規定
	以下空白			

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：裘若峰
檢驗室主管：郭淑清

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL