

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	化工館 1F 閱覽室	<1	107/07/09	符合規定
2	台達館材料系 4F 茶水間	<1	107/07/09	符合規定
3	台達館材料系 432	<1	107/07/09	符合規定
4	台達館材料系 B12 對面	<1	107/07/09	符合規定
5	台達館電機系 203	<1	107/07/09	符合規定
6	台達館資工系 6F 茶水間	<1	107/07/09	符合規定
7	台達館電機系 8F 茶水間	<1	107/07/09	符合規定
8	台達館電機系 936	<1	107/07/09	符合規定
9	綜二館 4F 學科所教授休息室	<1	107/07/09	符合規定
10	物理館 4F	<1	107/07/09	符合規定
11	清華會館 6F	<1	107/07/09	符合規定
12	女單 1F	<1	107/07/09	符合規定
13	工科新館 4F	<1	107/07/09	符合規定
14	工科館 402	<1	107/07/09	符合規定
15	南門收費亭	<1	107/07/09	符合規定
16	台積館 1F 廁所旁	<1	107/07/09	符合規定
17	育成中心 6F 茶水間	<1	107/07/09	符合規定
18	平齋 1F 浴室	<1	107/07/09	符合規定
19	明齋 1F 浴室	<1	107/07/09	符合規定
20	碩齋 4F 402	<1	107/07/09	符合規定
21	碩齋 4F 420	<1	107/07/09	符合規定
22	仁齋 3F 301	<1	107/07/09	符合規定
23	仁齋 3F 312	<1	107/07/09	符合規定
24	信 B 齋 5F 浴室	<1	107/07/09	符合規定
25	信 C 齋 3F 浴室	<1	107/07/09	符合規定
26	雅齋 1F 106	<1	107/07/09	符合規定
二、南大校區				
1	推廣大樓 3F 電梯旁	<1	107/07/09	符合規定
2	推廣大樓 2F 後端	<1	107/07/09	符合規定
3	數理大樓 4F	<1	107/07/09	符合規定
4	樹德樓 4F 410 前	<1	107/07/09	符合規定
5	綜合教學大樓 3F 前端茶水間	<1	107/07/09	符合規定
	以下空白			
<p>註 1.飲用水質管理條例標準</p> <p>大腸桿菌群：6CFU/100mL</p> <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>報告專用章</b></p> <p>台灣檢驗科技股份有限公司</p> <p>環安衛事業群</p> <p>負責人：裴若峰</p> <p>檢驗室主管：郭淑清</p> </div>				