

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	人社院 C307	<1	108/03/13	符合規定
2	人社院 C404	<1	108/03/13	符合規定
3	圖書館人社分館 2F	<1	108/03/13	符合規定
4	生科二館 412	<1	108/03/13	符合規定
5	醫環系 604	<1	108/03/13	符合規定
6	工科新館 1F	<1	108/03/13	符合規定
7	工科新館 5F	<1	108/03/13	符合規定
8	計算機中心 415	<1	108/03/13	符合規定
9	綜二館電通中心 710	<1	108/03/13	符合規定
10	綜二館 8F 建模所茶水間	<1	108/03/13	符合規定
11	綜三館統計所 8F 教職員休息室	<1	108/03/13	符合規定
12	旺宏館 729	<1	108/03/13	符合規定
13	圖書館 1F 讀者區廁所旁	<1	108/03/13	符合規定
14	圖書館 5F 讀者區廁所旁	<1	108/03/13	符合規定
15	雅齋 5F 505	<1	108/03/13	符合規定
16	靜齋 2F 208	<1	108/03/13	符合規定
17	學齋 D 棟 6F	<1	108/03/13	符合規定
18	學齋 D 棟 3F	<1	108/03/13	符合規定
19	學齋 B 棟 7F	<1	108/03/13	符合規定
20	儒齋 A 棟 6F	<1	108/03/13	符合規定
21	儒齋 A 棟 7F	<1	108/03/13	符合規定
22	儒齋 D 棟 4F	<1	108/03/13	符合規定
23	儒齋 D 棟 5F	<1	108/03/13	符合規定
二、南大校區				
1	藝設系 3F	<1	108/03/13	符合規定
2	藝設系 3F 電梯旁	<1	108/03/13	符合規定
3	樹德樓 1F 108 室旁	<1	108/03/13	符合規定
4	樹德樓 2F 212 室旁	<1	108/03/13	符合規定
5	行政大樓 2F 茶水間	<1	108/03/13	符合規定
	以下空白			
註 1.飲用水質管理條例標準		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>報告專用章</p> <p>台灣檢驗科技股份有限公司</p> <p>環安衛事業群</p> <p>負責人：裴若峰</p> <p>檢驗室主管：郭淑清</p> </div>		
大腸桿菌群：6CFU/100mL				