國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	綜二館計中 314	<1	110/01/06	符合規定
2	綜三館數學系 200	<1	110/01/06	符合規定
3	綜三館數學系 5F茶水間	<1	110/01/06	符合規定
4	教育館 1F側門入口	<1	110/01/06	符合規定
5	物理館 2F	<1	110/01/06	符合規定
6	材料實驗館 109	<1	110/01/06	符合規定
7	工程一館工工系 8F	<1	110/01/06	符合規定
8	工程一館動機系 3F教授休息室	<1	110/01/06	符合規定
9	綠能館 2F茶水間	<1	110/01/06	符合規定
10	工科新館 6F	<1	110/01/06	符合規定
11	生科一館 515	<1	110/01/06	符合規定
12	生科二館 323	<1	110/01/06	符合規定
13	人社院 A202	<1	110/01/06	符合規定
14	台積館 2F廁所旁	<1	110/01/06	符合規定
15	學齋 D棟2F	<1	110/01/06	符合規定
16	清齋 DE棟3F電梯前	<1	110/01/06	符合規定
17	清齋 D棟10F洗衣間	<1	110/01/06	符合規定
18	學齋 C棟6F	<1	110/01/06	符合規定
19	學齋 C棟7F	<1	110/01/06	符合規定
20	儒齋 B棟5F	<1	110/01/06	符合規定
21	儒齋 D棟2F	<1	110/01/06	符合規定
22	儒齋 D棟3F	<1	110/01/06	符合規定
23	雅齋 3F 310	<1	110/01/06	符合規定
24	雅齋 3F 328	<1	110/01/06	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	行政大樓-1F-竹松社區大學	<1	110/01/06	符合規定
2	新圖書館-1F-電梯旁	<1	110/01/06	符合規定
3	綜合教學大樓-3F-前端茶水間	<1	110/01/06	符合規定
4	藝設系大樓-4F-電梯邊	<1	110/01/06	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

SGS TAIWAN LTD SGS TAIWAN