

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	化工館 216	<1	110/11/10	符合規定
2	化二館 214	<1	110/11/10	符合規定
3	化學館 4F	<1	110/11/10	符合規定
4	化學館 7F	<1	110/11/10	符合規定
5	教育館 3F管理員室	<1	110/11/10	符合規定
6	諮商中心 1F 資源教室	<1	110/11/10	符合規定
7	資電館 電機系211	<1	110/11/10	符合規定
8	資電館 電機系824	<1	110/11/10	符合規定
9	工程一館動機系 201	<1	110/11/10	符合規定
10	工程一館動機系 301會議室	<1	110/11/10	符合規定
11	駐警隊 東崗	<1	110/11/10	符合規定
12	原子爐 1F應變中心	<1	110/11/10	符合規定
13	台積館 9F茶水間	<1	110/11/10	符合規定
14	清華實驗室 1F茶水間	<1	110/11/10	符合規定
15	新齋6F B607對面	<1	110/11/10	符合規定
16	新齋6F B606對面	<1	110/11/10	符合規定
17	清齋B棟7F洗衣間	<1	110/11/10	符合規定
18	清齋D棟3F洗衣間	<1	110/11/10	符合規定
19	清齋D棟2F洗衣間	<1	110/11/10	符合規定
20	清齋D棟1F洗衣間	<1	110/11/10	符合規定
21	鴻齋4F洗衣間	<1	110/11/10	符合規定
22	鴻齋3F洗衣間	<1	110/11/10	符合規定
23	義齋4F 401	<1	110/11/10	符合規定
24	義齋4F 417	<1	110/11/10	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	體健大樓-3F-305 室旁	<1	110/11/10	符合規定
2	體健大樓-5F-504 室旁	<1	110/11/10	符合規定
3	數理教育大樓-3F-右側樓梯間	<1	110/11/10	符合規定
4	推廣教育大樓-2F-後端洗手間旁	<1	110/11/10	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (MPN/100 mL)

