國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	台達館資工系105旁	<1	109/08/05	符合規定
2	台達館電機系218旁	<1	109/08/05	符合規定
3	台達館奈微所3F茶水間	<1	109/08/05	符合規定
4	台達館電資院303	<1	109/08/05	符合規定
5	台達館材料系4F茶水間	<1	109/08/05	符合規定
6	台達館電資院5F茶水間	<1	109/08/05	符合規定
7	台達館資工系520	<1	109/08/05	符合規定
8	台達館材料系B1/111休息室	<1	109/08/05	符合規定
9	台達館電機系8F茶水間	<1	109/08/05	符合規定
10	工程四館501	<1	109/08/05	符合規定
11	清華實驗室9F茶水間	<1	109/08/05	符合規定
12	學A齋4F	<1	109/08/05	符合規定
13	信C齋4F浴室	<1	109/08/05	符合規定
14	碩齋2F 236旁	<1	109/08/05	符合規定
15	碩齋3F 302旁	<1	109/08/05	符合規定
16	碩齋4F 436旁	<1	109/08/05	符合規定
17	碩齋5F 502旁	<1	109/08/05	符合規定
18	雅齋1F 106	<1	109/08/05	符合規定
19	雅齋1F 122	<1	109/08/05	符合規定
20	雅齋4F 410	<1	109/08/05	符合規定
21	雅齋4F 425	<1	109/08/05	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	行政大樓-1F-總務處右側茶水間	<1	109/08/05	符合規定
2	行綜合教學大樓-8F-茶水間	<1	109/08/05	符合規定
3	教學大樓-1F-2105室	<1	109/08/05	符合規定
4	體健大樓-4F-405室旁	<1	109/08/05	符合規定
5	樹德樓-1F-108室旁(力霸)	<1	109/08/05	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

SGS TAIWAN LTD SGS TAIWAN