

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
<b>一、校本部</b>				
1	人社劇場地下室	<1	108/02/20	符合規定
2	人社院 C205	<1	108/02/20	符合規定
3	綜二館(B棟)教務處 6F 茶水間	<1	108/02/20	符合規定
4	台積館 1F 茶水間	<1	108/02/20	符合規定
5	台積館 4F 廁所旁	<1	108/02/20	符合規定
6	醫環系 304	<1	108/02/20	符合規定
7	駕駛班	<1	108/02/20	符合規定
8	教育館 1F 茶水間	<1	108/02/20	符合規定
9	教育館 214	<1	108/02/20	符合規定
10	第二招待所 3F	<1	108/02/20	符合規定
11	化工館 B1	<1	108/02/20	符合規定
12	化學館 112 教室	<1	108/02/20	符合規定
13	工科新館 2F(賀)	<1	108/02/20	符合規定
14	育成中心 7F 茶水間	<1	108/02/20	符合規定
15	儒齋 B 棟 5F	<1	108/02/20	符合規定
16	儒齋 C 棟 6F	<1	108/02/20	符合規定
17	儒齋 D 棟 3F	<1	108/02/20	符合規定
18	學齋 D 棟 4F	<1	108/02/20	符合規定
19	學齋 D 棟 5F	<1	108/02/20	符合規定
20	清齋 D 棟 10F 洗衣間	<1	108/02/20	符合規定
21	清齋 DE 棟 3F 電梯前	<1	108/02/20	符合規定
22	清齋 AB 棟 9F 電梯前	<1	108/02/20	符合規定
23	善齋 2F 走廊	<1	108/02/20	符合規定
<b>二、南大校區</b>				
1	綜合教學大樓 2F 前端茶水間	<1	108/02/20	符合規定
2	綜合教學大樓 2F 210 室旁	<1	108/02/20	符合規定
3	藝設系 2F	<1	108/02/20	符合規定
4	學生活動中心 2F	<1	108/02/20	符合規定
5	學生活動中心 3F 廁所旁	<1	108/02/20	符合規定
	以下空白			
註 1.飲用水質管理條例標準				
大腸桿菌群：6CFU/100mL				
				<div data-bbox="1101 1780 1444 2004" data-label="Image"> </div>