國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	台積館 1F 茶水間	<1	106/02/15	符合規定
2	育成中心 7F 茶水間	<1	106/02/15	符合規定
3	人文劇場地下室	<1	106/02/15	符合規定
4	人社院 C205	<1	106/02/15	符合規定
5	人社院 B304	<1	106/02/15	符合規定
6	生醫科學系 304	<1	106/02/15	符合規定
7	工科新館 2F	<1	106/02/15	符合規定
8	加速器館 2F	<1	106/02/15	符合規定
9	教育館 214	<1	106/02/15	符合規定
10	教育館 217	<1	106/02/15	符合規定
11	第二招待所 3F	<1	106/02/15	符合規定
12	駕駛班	<1	106/02/15	符合規定
13	化工館 B1	<1	106/02/15	符合規定
14	化學館 112 教授休息室	<1	106/02/15	符合規定
15	儒齋 B 棟 7F	<1	106/02/15	符合規定
16	儒齋 C 棟 4F	<1	106/02/15	符合規定
17	學齋 C 棟 7F	<1	106/02/15	符合規定
18	學齋 D 棟 6F	<1	106/02/15	符合規定
19	清齋 D 棟 1F 洗衣間	<1	106/02/15	符合規定
20	雅齋地下室	<1	106/02/15	符合規定
21	文齋 1F 102	<1	106/02/15	符合規定
22	靜齋 1F 洗手間旁	<1	106/02/15	符合規定
23	慧齋 1F 交誼廳	<1	106/02/15	符合規定
	以下空白			

台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
實驗報告章
TEL:22993939
FAX:22993230
新北市五股區新北產業園區五工路130-1號

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

實驗室
主任郭淑清