

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	綜三館數學系 教授休息室 707	<1	108/12/04	符合規定
2	資電館電機系 418	<1	108/12/04	符合規定
3	物理館 B1 大廳	<1	108/12/04	符合規定
4	物理館 6F	<1	108/12/04	符合規定
5	化工館 6F	<1	108/12/04	符合規定
6	化學館 B1 茶水間	<1	108/12/04	符合規定
7	人社劇場 D302	<1	108/12/04	符合規定
8	台積館 2F 茶水間	<1	108/12/04	符合規定
9	台積館 7F 茶水間	<1	108/12/04	符合規定
10	文齋 5F 502	<1	108/12/04	符合規定
11	文齋 5F 522	<1	108/12/04	符合規定
12	文齋 4F 402	<1	108/12/04	符合規定
13	文齋 4F 422	<1	108/12/04	符合規定
14	新齋 8F 811	<1	108/12/04	符合規定
15	新齋 8F 806	<1	108/12/04	符合規定
16	新齋 7F A 區	<1	108/12/04	符合規定
17	新齋 7F B706	<1	108/12/04	符合規定
18	鴻齋 3F 洗衣間	<1	108/12/04	符合規定
19	鴻齋 4F 洗衣間	<1	108/12/04	符合規定
20	義齋 1F 101	<1	108/12/04	符合規定
21	義齋 1F 117	<1	108/12/04	符合規定
22	義齋 4F 401	<1	108/12/04	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	教學大樓 3F-2304 室旁	<1	108/12/04	符合規定
2	藝設系大樓-5F-電梯旁	<1	108/12/04	符合規定
3	綜合教學大樓-6F-茶水間	<1	108/12/04	符合規定
4	行政大樓 4F 右側洗手間旁	<1	108/12/04	符合規定
5	行政大樓 1F 總務處左側茶水間	<1	108/12/04	符合規定
	以下空白			
註 1.飲用水質管理條例標準 大腸桿菌群：6CFU/100mL				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環安衛事業群 負責人：權彞成 檢驗室主管：郭淑清 </div>