國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	台達館材料系B1靠籃球場	<1	109/05/06	符合規定
2	台達館資工系1F茶水間	<1	109/05/06	符合規定
3	台達館電機系217旁	<1	109/05/06	符合規定
4	台達館電機系5F 518	<1	109/05/06	符合規定
5	台達館資工系7F茶水間	<1	109/05/06	符合規定
6	台達館電機系9F靠籃球場	<1	109/05/06	符合規定
7	清華會館5F	<1	109/05/06	符合規定
8	校友體育館1F	<1	109/05/06	符合規定
9	化工館721	<1	109/05/06	符合規定
10	動化館305	<1	109/05/06	符合規定
11	駐警隊1F	<1	109/05/06	符合規定
12	綠能館3F茶水間	<1	109/05/06	符合規定
13	台積館6F茶水間	<1	109/05/06	符合規定
14	清華實驗室6F茶水間	<1	109/05/06	符合規定
15	新齋1F管理員室旁	<1	109/05/06	符合規定
16	新齋1F洗衣間	<1	109/05/06	符合規定
17	鴻齋8F洗衣間	<1	109/05/06	符合規定
18	鴻齋7F洗衣間	<1	109/05/06	符合規定
19	鴻齋6F洗衣間	<1	109/05/06	符合規定
20	鴻齋1F洗衣間	<1	109/05/06	符合規定
21	義齋3F 301旁	<1	109/05/06	符合規定
22	義齋3F 317旁	<1	109/05/06	符合規定
23	碩齋3F 320旁	<1	109/05/06	符合規定
24	碩齋3F 336旁	<1	109/05/06	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	行政大樓-3F-右側洗手間旁	<1	109/05/06	符合規定
2	新圖書館-3F-電梯旁	<1	109/05/06	符合規定
3	舊圖書館-2F-辦公室走廊	<1	109/05/06	符合規定
4	綜合教學大樓-2F-前端茶水間	<1	109/05/06	符合規定
5	綜合教學大樓-4F-後端茶水間	<1	109/05/06	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

SGS TAIWAN LTD SGS TAIWAN