

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	行政大樓 2F 保管組男廁所旁	<1	108/10/02	符合規定
2	教育館 2F 辦公室	<1	108/10/02	符合規定
3	化工館 4F	<1	108/10/02	符合規定
4	化學館 1F 交誼廳	<1	108/10/02	符合規定
5	工程一館 動機系 110	<1	108/10/02	符合規定
6	資電館資工系 830	<1	108/10/02	符合規定
7	資電館電機系 313	<1	108/10/02	符合規定
8	資電館電機系 624	<1	108/10/02	符合規定
9	體育館 119	<1	108/10/02	符合規定
10	網球場 休息室	<1	108/10/02	符合規定
11	第二招待所 1F 餐廳	<1	108/10/02	符合規定
12	人社院劇場 D102	<1	108/10/02	符合規定
13	靜齋 4F 浴室外	<1	108/10/02	符合規定
14	清齋 B 棟 7F 洗衣間	<1	108/10/02	符合規定
15	清齋 B 棟 8F 洗衣間	<1	108/10/02	符合規定
16	清齋 B 棟 1F 洗衣間	<1	108/10/02	符合規定
17	清齋 DE 棟 9F 電梯前	<1	108/10/02	符合規定
18	清齋 DE 棟 7F 電梯前	<1	108/10/02	符合規定
19	清齋 DE 棟 6F 電梯前	<1	108/10/02	符合規定
20	實齋 2F 浴室東	<1	108/10/02	符合規定
21	實齋 2F 樓梯西	<1	108/10/02	符合規定
22	禮齋 2F 202	<1	108/10/02	符合規定
23	禮齋 2F 220	<1	108/10/02	符合規定
24	碩齋 1F 102 旁	<1	108/10/02	符合規定
	以下空白	<1	108/10/02	符合規定
二、南大校區				
1	鳴風樓 3F 洗手間旁	<1	108/10/02	符合規定
2	崇善樓 5F 洗手間旁	<1	108/10/02	符合規定
3	迎曦軒 3F 後棟樓梯旁	<1	108/10/02	符合規定
4	樹德樓 1F 洗衣機旁	<1	108/10/02	符合規定
5	菊月齋 1F	<1	108/10/02	符合規定
	以下空白			
<p>註 1.飲用水質管理條例標準</p> <p>大腸桿菌群：6CFU/100mL</p>			<p>報告專用章</p> <p>台灣檢驗科技股份有限公司 環安衛事業群 負責人：權彞成 檢驗室主管：郭淑清</p>	