# 國立清華大學水質檢驗結果一覽表

| 編 號 | 受驗地點 | 大腸桿菌群 | 採樣日期 | 檢測結果 |
|---|---|---|---|---|
| 一、校本部 | | | | |
| 1 | 生科一館 413 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 2 | 生科二館 535 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 3 | 人社院 C633 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 4 | 人社院 C416 教授休息室 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 5 | 工科館 3F 茶水間 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 6 | 舞蹈室 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 7 | 蒙民偉樓 1F | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 8 | 蒙民偉樓 3F | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 9 | 綜二館計算機中心 211 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 10 | 綜三館數學系 100 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 11 | 資電館資工系 320 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 12 | 游泳池入口 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 13 | 工程四館 202 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 14 | 工程一館動機系 501 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 15 | 交齋 2F 218 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 16 | 學 A 齋 5F | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 17 | 學 A 齋 6F | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 18 | 學 A 齋 7F | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 19 | 儒齋 A 棟 2F | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 20 | 儒齋 B 棟 3F | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 21 | 清齋 AB 棟 10F | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 22 | 清齋 AB 棟 4F 電梯前 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 23 | 清齋 DE 棟 8F 電梯前 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 二、南大校區 | | | | |
| 1 | 行政大樓 1F 副總務長室 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 2 | 鳴風樓 3F 洗手間旁 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 3 | 崇善樓 1F 洗手間旁 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 4 | 崇善樓 3F 洗手間旁 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| 5 | 崇善樓 5F 洗手間旁 | <1 | 107/10/03 | 符合規定 |
| | 以下空白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：裘若峰
檢驗室主管：郭淑清

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL