

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
<b>一、校本部</b>				
1	旺宏館國際會議廳 1F 茶水間	<1	108/09/04	符合規定
2	旺宏館國際會議廳 3F 茶水間	<1	108/09/04	符合規定
3	行政大樓 2F 保管組旁	<1	108/09/04	符合規定
4	行政大樓 2F 遠距教室	<1	108/09/04	符合規定
5	資電館資工系 431	<1	108/09/04	符合規定
6	資電館電機系 724	<1	108/09/04	符合規定
7	體育館 107 室	<1	108/09/04	符合規定
8	桌球館 左側	<1	108/09/04	符合規定
9	游泳池 入口	<1	108/09/04	符合規定
10	田徑場 司令台地下室	<1	108/09/04	符合規定
11	清華會館 1F	<1	108/09/04	符合規定
12	清華會館 3F	<1	108/09/04	符合規定
13	化工館 106	<1	108/09/04	符合規定
14	工科館 5F-524W	<1	108/09/04	符合規定
15	誠齋 2F 樓梯東	<1	108/09/04	符合規定
16	誠齋 2F 樓梯西	<1	108/09/04	符合規定
17	禮齋 3F 302	<1	108/09/04	符合規定
18	禮齋 3F 319	<1	108/09/04	符合規定
19	實齋 3F 浴室東	<1	108/09/04	符合規定
20	實齋 3F 浴室西	<1	108/09/04	符合規定
21	清齋 B 棟 5F 洗衣間	<1	108/09/04	符合規定
22	清齋 B 棟 6F 洗衣間	<1	108/09/04	符合規定
23	文齋 3F 302	<1	108/09/04	符合規定
	以下空白			
<b>二、南大校區</b>				
1	音樂二館 5F	<1	108/09/04	符合規定
2	音樂二館 3F	<1	108/09/04	符合規定
3	鳴風樓 2F 洗手間旁	<1	108/09/04	符合規定
4	崇善樓 1F 洗手間旁	<1	108/09/04	符合規定
5	迎曦軒 1F 後棟樓梯旁	<1	108/09/04	符合規定
	以下空白			
<p>註 1.飲用水質管理條例標準</p> <p style="text-align: center;">大腸桿菌群：6CFU/100mL</p>				

