國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	綜二館學科所 4F教職員休息室	<1	109/07/08	符合規定
2	物理系 4F	<1	109/07/08	符合規定
3	化工館 1F閱覽室	<1	109/07/08	符合規定
4	清華會館 6F	<1	109/07/08	符合規定
5	女單 1F	<1	109/07/08	符合規定
6	台達館材料系 B12	<1	109/07/08	符合規定
7	台達館電機系 203旁	<1	109/07/08	符合規定
8	台達館材料系 432	<1	109/07/08	符合規定
9	台達館資工系 6F茶水間	<1	109/07/08	符合規定
10	台達館電機系 936旁	<1	109/07/08	符合規定
11	工科館 402	<1	109/07/08	符合規定
12	工科新館 4F	<1	109/07/08	符合規定
13	台積館 1F廁所旁	<1	109/07/08	符合規定
14	育成中心 6F茶水間	<1	109/07/08	符合規定
15	南門收費亭 1F	<1	109/07/08	符合規定
16	儒A齋 1F	<1	109/07/08	符合規定
17	儒C齋 1F	<1	109/07/08	符合規定
18	清齋D棟 7F洗衣間	<1	109/07/08	符合規定
19	碩齋 4F 402	<1	109/07/08	符合規定
20	碩齋 4F 420	<1	109/07/08	符合規定
21	信B齋 2F浴室	<1	109/07/08	符合規定
22	信C齋 2F浴室	<1	109/07/08	符合規定
23	信C齋 3F浴室	<1	109/07/08	符合規定
24	信C齋 5F浴室	<1	109/07/08	符合規定
25	善齋 2F浴室	<1	109/07/08	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	行政大樓-1F-教務處辦公室	<1	109/07/08	符合規定
2	行政大樓-5F-右側洗手間旁	<1	109/07/08	符合規定
3	綜合教學大樓-3F-後端茶水間	<1	109/07/08	符合規定
4	綜合教學大樓-3F-309室	<1	109/07/08	符合規定
5	竹師攬星樓-1F-(校外宿舍)	<1	109/07/08	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

SGS TAIWAN LTD SGS TAIWAN