

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果										
一、校本部														
1	生科二館大廳(賀眾)	<1	109/01/08	符合規定										
2	人社院 C519	<1	109/01/08	符合規定										
3	醫環系 116	<1	109/01/08	符合規定										
4	工科館 2F 中庭	<1	109/01/08	符合規定										
5	教官室	<1	109/01/08	符合規定										
6	蒙民偉樓 2F	<1	109/01/08	符合規定										
7	小吃部	<1	109/01/08	符合規定										
8	綜三館普物教室 121	<1	109/01/08	符合規定										
9	綜二館計算機中心 5F	<1	109/01/08	符合規定										
10	工程四館 124	<1	109/01/08	符合規定										
11	材料實驗館 2F	<1	109/01/08	符合規定										
12	合金鋼廠	<1	109/01/08	符合規定										
13	清華會館 2F	<1	109/01/08	符合規定										
14	工程一館奈微所 310	<1	109/01/08	符合規定										
15	文齋 3F 322	<1	109/01/08	符合規定										
16	新齋 4F A411	<1	109/01/08	符合規定										
17	新齋 4F B406	<1	109/01/08	符合規定										
18	義齋 4F 417	<1	109/01/08	符合規定										
19	碩齋 2F 220	<1	109/01/08	符合規定										
20	信 A 齋 2F 浴室	<1	109/01/08	符合規定										
21	信 B 齋 3F 浴室	<1	109/01/08	符合規定										
22	信 C 齋 1F 浴室	<1	109/01/08	符合規定										
23	清齋 D 棟 1F 洗衣間	<1	109/01/08	符合規定										
	以下空白													
二、南大校區														
1	教學大樓 2F 中央樓梯間	<1	109/01/08	符合規定										
2	學生活動中心 1F 入口左側	<1	109/01/08	符合規定										
3	藝設系大樓 4F 電梯旁	<1	109/01/08	符合規定										
4	綜合教學大樓 4F 前端茶水間	<1	109/01/08	符合規定										
5	行政大樓 1F 竹松社區大學	<1	109/01/08	符合規定										
	以下空白													
註 1.飲用水質管理條例標準			<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">報告專用章</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">台灣檢驗科技股份有限公司</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">環安衛事業群</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">負責人：權 彝 成</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">檢驗室主管：郭 淑 清</td> </tr> </table>		報告專用章		台灣檢驗科技股份有限公司		環安衛事業群		負責人：權 彝 成		檢驗室主管：郭 淑 清	
報告專用章														
台灣檢驗科技股份有限公司														
環安衛事業群														
負責人：權 彝 成														
檢驗室主管：郭 淑 清														
大腸桿菌群：6CFU/100mL														