國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	綜二館天文所 B1 茶水間	<1	108/11/06	符合規定
2	資電館電機系 211	<1	108/11/06	符合規定
3	資電館電機系 824	<1	108/11/06	符合規定
4	教育館 3F 管理員室	<1	108/11/06	符合規定
5	諮商中心 1F 資源教室	<1	108/11/06	符合規定
6	化工館 216	<1	108/11/06	符合規定
7	動化館 214	<1	108/11/06	符合規定
8	化學館 4F	<1	108/11/06	符合規定
9	化學館 7F	<1	108/11/06	符合規定
10	東崗	<1	108/11/06	符合規定
11	工程一館動機系 201	<1	108/11/06	符合規定
12	工程一館動機系 301 會議室	<1	108/11/06	符合規定
13	台積館 9F 茶水間	<1	108/11/06	符合規定
14	清華實驗室 1F 茶水間	<1	108/11/06	符合規定
15	義齋 2F 201 旁	<1	108/11/06	符合規定
16	義齋 2F 217 旁	<1	108/11/06	符合規定
17	碩齋 2F 202	<1	108/11/06	符合規定
18	碩齋 1F 120	<1	108/11/06	符合規定
19	仁齋 2F 201	<1	108/11/06	符合規定
20	仁齋 2F 212	<1	108/11/06	符合規定
21	仁齋 1F 交誼廳	<1	108/11/06	符合規定
22	信齋 A 棟 3F 浴室	<1	108/11/06	符合規定
23	信齋 B 棟 1F 浴室	<1	108/11/06	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	數理教育大樓 1F 應用科學系辦	<1	108/11/06	符合規定
2	數理教育大樓 4F 右側樓梯間	<1	108/11/06	符合規定
3	推廣教育大樓 2F 後端洗手間	<1	108/11/06	符合規定
4	推廣教育大樓 4F 後端洗手間	<1	108/11/06	符合規定
5	推廣教育大樓 6F 前端洗手間	<1	108/11/06	符合規定
	以下空白			

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負 責 人：權 彝 成
檢驗室主管：郭 淑 清