國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	圖書館 6F 讀者區茶水間	<1	108/08/07	符合規定
2	旺宏館國際會議廳 1F 休息室	<1	108/08/07	符合規定
3	旺宏館 2F 教室 茶水間(中)	<1	108/08/07	符合規定
4	物理館 3F	<1	108/08/07	符合規定
5	資電館資工系 大廳	<1	108/08/07	符合規定
6	材料實驗館 1F	<1	108/08/07	符合規定
7	第二招待所 5F	<1	108/08/07	符合規定
8	工程四館 401	<1	108/08/07	符合規定
9	工程一館 3F 院辦	<1	108/08/07	符合規定
10	風雲樓 3F	<1	108/08/07	符合規定
11	人社院 A420	<1	108/08/07	符合規定
12	人社劇場 D202	<1	108/08/07	符合規定
13	台積館 9F 廁所旁	<1	108/08/07	符合規定
14	加速器館 2F 圖書室	<1	108/08/07	符合規定
15	新齋 6F B606 對面	<1	108/08/07	符合規定
16	新齋 2F B206 對面	<1	108/08/07	符合規定
17	新齋 2F B207 對面	<1	108/08/07	符合規定
18	鴻齋 2F 洗衣間	<1	108/08/07	符合規定
19	禮齋 1F 102	<1	108/08/07	符合規定
20	禮齋 1F 119	<1	108/08/07	符合規定
21	清齋 B 棟 4F 洗衣間	<1	108/08/07	符合規定
22	靜齋 3F 浴室外	<1	108/08/07	符合規定
23	靜齋 3F 315	<1	108/08/07	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	推廣教育大樓 1F 英語教學系	<1	108/08/07	符合規定
2	推廣教育大樓 4F-9431 室	<1	108/08/07	符合規定
3	推廣教育大樓 3F 後端洗手間旁	<1	108/08/07	符合規定
4	推廣教育大樓 3F 計網中心	<1	108/08/07	符合規定
5	推廣教育大樓 2F 前端洗手間旁	<1	108/08/07	符合規定
	以下空白			

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負 責 人：權 彝 成
檢驗室主管：郭 淑 清

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL