# 國立清華大學水質檢驗結果一覽表

| 編號 | 受驗地點 | 大腸桿菌群 | 採樣日期 | 檢測結果 |
|---|---|---|---|---|
| 一、校本部 | | | | |
| 1 | 台達館奈微所 323 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 2 | 台達館材料系 410 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 3 | 台達館資工系 7F靠籃球場窗戶邊 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 4 | 台達館電機系 2F茶水間 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 5 | 台達館電機系 519教授休息室 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 6 | 台達館電機系853 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 7 | 蒙民偉樓 3F | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 8 | 綜二館計算機中心 211 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 9 | 綜三館數學系 100 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 10 | 工程四館 202 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 11 | 人社院 C633 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 12 | 游泳池入口 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 13 | 工程一館動機系 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 14 | 人社院 C416 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 15 | 清齋AB棟 10F電梯前 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 16 | 清齋AB棟 4F電梯前 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 17 | 清齋B棟 2F洗衣間 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 18 | 清齋DE棟 8F電梯前 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 19 | 儒齋A棟 2F | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 20 | 儒齋B棟 3F | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 21 | 學齋A棟 6F | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 22 | 學齋A棟 7F | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 23 | 學齋B棟 3F | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 24 | 學齋B棟 4F | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| | 以下空白 | | | |
| 二、南大校區 | | | | |
| 1 | 飲虹樓-1F-教職員宿舍 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 2 | 崇善樓-2F-洗手間旁(力霸) | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 3 | 迎曦軒-4F-後棟樓梯旁 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 4 | 樹德樓-1F-男宿入口處 | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| 5 | 菊月齋-2F | <1 | 109/10/07 | 符合規定 |
| | 以下空白 | | | |

註1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

SGS TAIWAN LTD SGS TAIWAN