國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	台達館材料系 4F靠籃球場窗戶邊	<1	109/09/02	符合規定
2	台達館材料系 B1廁所旁	<1	109/09/02	符合規定
3	台達館資工系 6F靠籃球場窗戶邊	<1	109/09/02	符合規定
4	台達館電機系 8F靠籃球場窗戶邊	<1	109/09/02	符合規定
5	台達館電機系 913	<1	109/09/02	符合規定
6	蒙民偉樓 1F	<1	109/09/02	符合規定
7	舞蹈室外	<1	109/09/02	符合規定
8	名人堂 2F	<1	109/09/02	符合規定
9	工科館 3F茶水間	<1	109/09/02	符合規定
10	人社院 A312	<1	109/09/02	符合規定
11	人社院 B406	<1	109/09/02	符合規定
12	人社院 A619	<1	109/09/02	符合規定
13	育成中心 8F茶水間	<1	109/09/02	符合規定
14	生科一館 413	<1	109/09/02	符合規定
15	生科二館 535	<1	109/09/02	符合規定
16	清齋B棟 1F洗衣間	<1	109/09/02	符合規定
17	清齋B棟 2F洗衣間	<1	109/09/02	符合規定
18	學A齋 5F	<1	109/09/02	符合規定
19	學A齋 4F	<1	109/09/02	符合規定
20	碩齋 5F 520旁	<1	109/09/02	符合規定
21	碩齋 5F 536旁	<1	109/09/02	符合規定
22	靜齋 2F 207	<1	109/09/02	符合規定
23	慧齋 1F廚房	<1	109/09/02	符合規定
24	文齋 1F 102	<1	109/09/02	符合規定
25	文齋 2F 202	<1	109/09/02	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	警衛室-1F-土銀提款機旁	<1	109/09/02	符合規定
2	綜合教學大樓-2F-210室旁	<1	109/09/02	符合規定
3	綜合教學大樓-5F-後端茶水間	<1	109/09/02	符合規定
4	藝設系大樓 2F廁所邊	<1	109/09/02	符合規定
5	學生活動中心-4F-洗手間旁	<1	109/09/02	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

SGS TAIWAN LTD SGS TAIWAN