國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	綜三館數學系 713 旁	<1	108/06/05	符合規定
2	資電館電機系 1F 管理員室前	<1	108/06/05	符合規定
3	圖書館 2F 讀者區茶水間	<1	108/06/05	符合規定
4	圖書館 3F 公務區	<1	108/06/05	符合規定
5	圖書館 4F 讀者區茶水間	<1	108/06/05	符合規定
6	圖書館 6F 讀區廁所旁	<1	108/06/05	符合規定
7	旺宏館 1F 全球處茶水間	<1	108/06/05	符合規定
8	旺宏館國際會議廳 B1 走廊	<1	108/06/05	符合規定
9	旺宏館 2F 教室茶水間(右)	<1	108/06/05	符合規定
10	旺宏館 7F 校長室茶水間	<1	108/06/05	符合規定
11	醫環系 203	<1	108/06/05	符合規定
12	醫環系 704	<1	108/06/05	符合規定
13	工科新館 7F	<1	108/06/05	符合規定
14	台積館 6F 廁所旁	<1	108/06/05	符合規定
15	育成中心 9F 茶水間	<1	108/06/05	符合規定
16	平齋 2F 浴室	<1	108/06/05	符合規定
17	平齋 3F 浴室	<1	108/06/05	符合規定
18	慧齋 2F 204	<1	108/06/05	符合規定
19	明齋 2F 浴室	<1	108/06/05	符合規定
20	明齋 3F 浴室	<1	108/06/05	符合規定
21	誠齋 1F 樓梯東	<1	108/06/05	符合規定
22	誠齋 1F 樓梯西	<1	108/06/05	符合規定
23	實齋 1F 浴室	<1	108/06/05	符合規定
24	實齋 1F 交誼廳	<1	108/06/05	符合規定
二、南大校區				
1	新圖書館 3F 電梯旁	<1	108/06/05	符合規定
2	新圖書館 5F 電梯旁	<1	108/06/05	符合規定
3	綜合教學大樓 2F 後端茶水間	<1	108/06/05	符合規定
4	綜合教學大樓 3F 後端茶水間	<1	108/06/05	符合規定
5	綜合教學大樓 5F 後端茶水間	<1	108/06/05	符合規定
	以下空白			

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負 責 人：權 彝 成
檢驗室主管：郭 淑 清

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL