國立清華大學水質檢驗結果一覽表 National Tsing Hua University Water Quality Inspection List

編號 No.	單位名稱 The name of the organization	地點 Location of installation	大腸桿菌群 Coliform	採樣日期 Collection Date	檢測結果 Test results
一、國立清華大學新竹市東區光復路2段101號 National Tsing Hua University No. 101, Section 2, Guangfu Road, East District, Hsinchu City					
1	生命科學一館 Life Science Building I	108室 Room108	<1	114/5/7	符合規定 in compliance with regulations
2	人文劇場 Humanities Theater	D302	<1	114/5/7	
3	人文社會學院 College of Humanities and Social Sciences	C404	<1	114/5/7	
4	人文社會學院 College of Humanities and Social Sciences	C611	<1	114/5/7	
5	工科新館 Engineering and System Science New Building	3F	<1	114/5/7	
6	水木生活中心 Shui Mu Student Center	1F洗衣部旁 Next to the laundry department	<1	114/5/7	
7	綜二大樓計算機中心 General Building II：Computer and Communication Center	616室 Room616	<1	114/5/7	
8	綜三大樓數學系 General Building III：Department of	701茶水間 Pantry Room	<1	114/5/7	
9	綜三館統計所 General Building III：Institute of Statistics	8F806會議室 806Conference room	<1	114/5/7	
10	物理館 Physics Building	B1(大廳 Lobby)	<1	114/5/7	
11	工程三館 Engineering Building III	209室 Room209	<1	114/5/7	
12	資電館資工系 Electrical Engineering and Computer Science Building：Department of Computer Science	631室 Room631	<1	114/5/7	
13	綜四館經管組 General Building IV：Division of Dining and Facilities Management	201(右 Right side)	<1	114/5/7	
14	旺宏館圖書館 Macronix Building：Library	2F讀者區廁所旁 Next to the restroom in the readers area	<1	114/5/7	
15	旺宏館圖書館 Macronix Building：Library	3F讀者區茶水間 Pantry (in readers area)	<1	114/5/7	
16	旺宏館圖書館 Macronix Building：Library	4F讀者區廁所旁 Next to the restroom in the readers area	<1	114/5/7	
17	旺宏館教室 Macronix Building：Classroom	2F茶水間左 Pantry Room (Left side)	<1	114/5/7	
18	平齋(Dorm Shiue)	3樓浴室(Bathroom on the third floor)	<1	114/5/7	
19	清齋(Dorm Tsing)	AB棟(Building AB 10樓電梯前(In front of the elevator on the 10th floor)	<1	114/5/7	
20	清齋(Dorm Tsing)	D棟(Building D) 5樓洗衣間(Laundry room on the 5th	<1	114/5/7	
21	信齋(Dorm Shinn)	A棟(Building A) 3樓浴室(Bathroom on the third floor)	<1	114/5/7	
22	信齋(Dorm Shinn)	B棟(Building B) 5樓浴室(Bathroom on the 5th floor)	<1	114/5/7	
23	信齋(Dorm Shinn)	C棟(Building C) 4樓浴室(Bathroom on the 4th floor)	<1	114/5/7	
24	碩齋(Dorm Shuo)	4樓420旁(Next to 420 on the 4th floor)	<1	114/5/7	
25	儒齋(Dorm Ru)	B棟(Building B) 2樓(Second floor)	<1	114/5/7	
26	雅齋(Dorm Jing)	2樓228 (2nd floor 228)	<1	114/5/7	
	以下空白				

註1.飲用水水質標準 Note 1. Drinking water quality standards
大腸桿菌群 Coliform：6 (CFU/100mL)

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 台北 新北市新莊區五工路136-1號

國立清華大學水質檢驗結果一覽表 National Tsing Hua University Water Quality Inspection List

編號 No.	單位名稱 The name of the organization	地點 Location of installation	大腸桿菌群 Coliform	採樣日期 Collection Date	檢測結果 Test results
二、國立清華大學南大校區 新竹市東區大路521號 National Tsing Hua University Nanda Campus No. 521 Nanda Road, East District, Hsinchu City					
1	行政大樓-3F-右側洗手間旁 Administration Building-3F-beside right toilet		<1	114/5/7	符合規定 in compliance with regulations
2	綜合教學大樓-4F-後端茶水間 General Education Building-4F-the back tea room		<1	114/5/7	
3	藝設系大樓-2F廁所邊 Art and Design Building-2F-beside toilet		<1	114/5/7	
4	推廣教育大樓-5F-前端洗手間旁 Extended Education Building-5F-beside front toilet		<1	114/5/7	
	以下空白				

註1.飲用水水質標準 Note 1. Drinking water quality standards
大腸桿菌群 Coliform：6 (CFU/100mL)

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 台北 新北市五股區五工路136-1號