

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	圖書館 1F讀者區廁所旁	<1	112/03/08	符合規定
2	圖書館 5F讀者區廁所旁	<1	112/03/08	符合規定
3	旺宏館 729	<1	112/03/08	符合規定
4	綜三館統計所 8F教授休息室	<1	112/03/08	符合規定
5	綜二館資工系 710	<1	112/03/08	符合規定
6	綜二館技科所 8F茶水間	<1	112/03/08	符合規定
7	綜二館計算機中心 415	<1	112/03/08	符合規定
8	台達館資工系 520	<1	112/03/08	符合規定
9	醫環館 604	<1	112/03/08	符合規定
10	工科新館 1F	<1	112/03/08	符合規定
11	工科新館 5F	<1	112/03/08	符合規定
12	人社院劇場 D104	<1	112/03/08	符合規定
13	人社院 C307	<1	112/03/08	符合規定
14	人社院圖書館 2F	<1	112/03/08	符合規定
15	生科二館 412	<1	112/03/08	符合規定
16	台積館 2F廁所旁	<1	112/03/08	符合規定
17	學齋 D棟4F	<1	112/03/08	符合規定
18	儒齋 B棟7F	<1	112/03/08	符合規定
19	儒齋 C棟3F	<1	112/03/08	符合規定
20	儒齋 C棟4F	<1	112/03/08	符合規定
21	儒齋 C棟6F	<1	112/03/08	符合規定
22	儒齋 D棟5F	<1	112/03/08	符合規定
23	儒齋 D棟4F	<1	112/03/08	符合規定
24	清齋 D棟8F洗衣間	<1	112/03/08	符合規定
25	清齋 DE棟5F電梯前	<1	112/03/08	符合規定
26	清齋 AB棟7F電梯前	<1	112/03/08	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	學生活動中心-2F-茶水間	<1	112/03/08	符合規定
2	體育館-1F	<1	112/03/08	符合規定
3	學生第二活動中心-2F	<1	112/03/08	符合規定
4	音樂館-1F-走廊	<1	112/03/08	符合規定
5	崇善樓-4F-洗手間旁(力霸)	<1	112/03/08	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

