

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	駐警隊南門收費亭	<1	111/07/06	符合規定
2	台積館 1F廁所旁	<1	111/07/06	符合規定
3	育成中心 6F	<1	111/07/06	符合規定
4	工科館 402E旁	<1	111/07/06	符合規定
5	工科新館 4F	<1	111/07/06	符合規定
6	綠能大樓 4F	<1	111/07/06	符合規定
7	綜二館學科所 4F教授休息室	<1	111/07/06	符合規定
8	物理館 4F	<1	111/07/06	符合規定
9	化工館 1F閱覽室	<1	111/07/06	符合規定
10	台達館材料系 B12對面	<1	111/07/06	符合規定
11	台達館電機系 203旁	<1	111/07/06	符合規定
12	台達館材料系 432	<1	111/07/06	符合規定
13	台達館電機系 936	<1	111/07/06	符合規定
14	清華會館 6F	<1	111/07/06	符合規定
15	保管組女單1F	<1	111/07/06	符合規定
16	學A齋 6F	<1	111/07/06	符合規定
17	學A齋 7F	<1	111/07/06	符合規定
18	儒A齋 6F	<1	111/07/06	符合規定
19	儒A齋 5F	<1	111/07/06	符合規定
20	儒B齋 3F	<1	111/07/06	符合規定
21	碩齋 5F 502	<1	111/07/06	符合規定
22	碩齋 5F 520	<1	111/07/06	符合規定
23	碩齋 5F 536	<1	111/07/06	符合規定
24	碩齋 3F 302	<1	111/07/06	符合規定
25	碩齋 2F 236	<1	111/07/06	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	行政大樓-2F-系聯合辦公室	<1	111/07/06	符合規定
2	舊圖書館-2F-辦公室走廊	<1	111/07/06	符合規定
3	飲虹樓-1F-教職員宿舍	<1	111/07/06	符合規定
4	學生活動中心-3F-洗手間旁	<1	111/07/06	符合規定
	以下空白			
<p>註1.飲用水水質標準</p> <p>大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)</p>				

