

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	台達館資工系 105	<1	111/08/03	符合規定
2	台達館電機系 218	<1	111/08/03	符合規定
3	台達館材料系 4F茶水間	<1	111/08/03	符合規定
4	台達館電資院 303	<1	111/08/03	符合規定
5	台達館電資院 5F茶水間	<1	111/08/03	符合規定
6	台達館電機系 8F茶水間	<1	111/08/03	符合規定
7	工程四館 501	<1	111/08/03	符合規定
8	清華實驗室 9F茶水間	<1	111/08/03	符合規定
9	清齋B棟 1F洗衣間	<1	111/08/03	符合規定
10	清齋B棟 3F洗衣間	<1	111/08/03	符合規定
11	清齋AB棟 10F電梯前	<1	111/08/03	符合規定
12	清齋DE棟 8F電梯前	<1	111/08/03	符合規定
13	學齋B棟 3F	<1	111/08/03	符合規定
14	學齋B棟 4F	<1	111/08/03	符合規定
15	學齋B棟 5F	<1	111/08/03	符合規定
16	儒齋A棟 2F	<1	111/08/03	符合規定
17	儒齋A棟 3F	<1	111/08/03	符合規定
18	儒齋A棟 4F	<1	111/08/03	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	新圖書館-1F-休閒閱覽室	<1	111/08/03	符合規定
2	綜合教學大樓-B1-國際會議廳	<1	111/08/03	符合規定
3	綜合教學大樓-2F-210室旁	<1	111/08/03	符合規定
4	綜合教學大樓-8F-茶水間	<1	111/08/03	符合規定
	以下空白			
<p>註1.飲用水水質標準</p> <p>大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)</p>				

