國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	清華實驗室 6F 茶水間	<1	107/05/09	符合規定
2	化工館 7F	<1	107/05/09	符合規定
3	動化館 305	<1	107/05/09	符合規定
4	清華會館 5F	<1	107/05/09	符合規定
5	校友體育館 1F	<1	107/05/09	符合規定
6	台達館材料系 B1 靠籃球場廁所	<1	107/05/09	符合規定
7	台達館資工系 1F 茶水間	<1	107/05/09	符合規定
8	台達館電機系 217 室旁	<1	107/05/09	符合規定
9	台達館電機系 506	<1	107/05/09	符合規定
10	台達館資工系 7F 茶水間	<1	107/05/09	符合規定
11	台達館電機系 9F 靠籃球場陽台	<1	107/05/09	符合規定
12	駐警隊	<1	107/05/09	符合規定
13	綠能教室大樓 3F	<1	107/05/09	符合規定
14	台積館 6F 茶水間	<1	107/05/09	符合規定
15	雅齋 4F 425	<1	107/05/09	符合規定
16	禮齋 4F 402	<1	107/05/09	符合規定
17	禮齋 4F 419	<1	107/05/09	符合規定
18	新齋 5F A 區	<1	107/05/09	符合規定
19	新齋 5F B 501 旁	<1	107/05/09	符合規定
20	義齋 3F 301 旁	<1	107/05/09	符合規定
21	義齋 3F 317 旁	<1	107/05/09	符合規定
22	碩齋 3F 320	<1	107/05/09	符合規定
23	碩齋 3F 336	<1	107/05/09	符合規定
二、南大校區				
1	行政大樓 2F 秘書室	<1	107/05/09	符合規定
2	綜合教學大樓 B1 國際會議廳	<1	107/05/09	符合規定
3	藝設系大樓 5F 電梯旁	<1	107/05/09	符合規定
4	迎曦 1F 後棟樓梯旁	<1	107/05/09	符合規定
5	應科系系辦	<1	107/05/09	符合規定
	以下空白			

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負 責 人：裴若峰
檢驗室主管：郭淑清

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL