

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	蒙民偉樓 4F	<1	112/01/11	符合規定
2	綜二館A棟天文所 B1茶水間	<1	112/01/11	符合規定
3	綜二館電子所 3F普物教室旁	<1	112/01/11	符合規定
4	綜三館數學系 5F茶水間	<1	112/01/11	符合規定
5	物理館 2F	<1	112/01/11	符合規定
6	台達館材料系 B1環德演講廳門口	<1	112/01/11	符合規定
7	教育館 1F側門入口	<1	112/01/11	符合規定
8	工程一館動機系 3F教授休息室	<1	112/01/11	符合規定
9	工程一館工工系 106	<1	112/01/11	符合規定
10	綠能大樓 2F茶水間	<1	112/01/11	符合規定
11	工科館 211	<1	112/01/11	符合規定
12	工科新館 6F	<1	112/01/11	符合規定
13	生科一館 515	<1	112/01/11	符合規定
14	生科二館 323	<1	112/01/11	符合規定
15	人社院 A202	<1	112/01/11	符合規定
16	清齋 DE棟3F電梯前	<1	112/01/11	符合規定
17	清齋 D棟10F洗衣間	<1	112/01/11	符合規定
18	儒齋 D棟1F	<1	112/01/11	符合規定
19	儒齋 D棟2F	<1	112/01/11	符合規定
20	學齋 C棟6F	<1	112/01/11	符合規定
21	學齋 C棟7F	<1	112/01/11	符合規定
22	學齋 D棟6F	<1	112/01/11	符合規定
23	學齋 D棟5F	<1	112/01/11	符合規定
24	學齋 D棟2F	<1	112/01/11	符合規定
25	靜齋 2F廚房	<1	112/01/11	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	行政大樓-1F-竹松社區大學	<1	112/01/11	符合規定
2	新圖書館-1F-電梯旁	<1	112/01/11	符合規定
3	綜合教學大樓-3F-前端茶水間	<1	112/01/11	符合規定
4	教學大樓-3F-2304室旁	<1	112/01/11	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

