

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	物理館 2F	<1	108/01/09	符合規定
2	台積館 2F 廁所旁	<1	108/01/09	符合規定
3	台積館 4F 茶水間	<1	108/01/09	符合規定
4	台積館 8F 廁所旁	<1	108/01/09	符合規定
5	生科一館 515	<1	108/01/09	符合規定
6	生科二館 323	<1	108/01/09	符合規定
7	綠能教學大樓 2F 茶水間	<1	108/01/09	符合規定
8	綠能教學大樓 6F 茶水間	<1	108/01/09	符合規定
9	工科新館 6F 茶水間	<1	108/01/09	符合規定
10	綜三館數學系 5F 茶水間	<1	108/01/09	符合規定
11	綜三館數學系 200	<1	108/01/09	符合規定
12	綜二館計算機中心 314	<1	108/01/09	符合規定
13	教育館 1F 側門入口	<1	108/01/09	符合規定
14	圖書館 1F 公務區	<1	108/01/09	符合規定
15	外工班	<1	108/01/09	符合規定
16	學齋 C 棟 4F	<1	108/01/09	符合規定
17	學齋 C 棟 5F	<1	108/01/09	符合規定
18	學齋 D 棟 2F	<1	108/01/09	符合規定
19	儒齋 A 棟 5F	<1	108/01/09	符合規定
20	儒齋 B 棟 4F	<1	108/01/09	符合規定
21	儒齋 D 棟 2F	<1	108/01/09	符合規定
22	清齋 DE 棟 2F 電梯前	<1	108/01/09	符合規定
23	清齋 B 棟 3F 洗衣間	<1	108/01/09	符合規定
24	雅齋 2F 228	<1	108/01/09	符合規定
二、南大校區				
1	總務處右側茶水間	<1	108/01/09	符合規定
2	新圖書館 1F 電梯旁	<1	108/01/09	符合規定
3	綜合教學大樓 1F 後端	<1	108/01/09	符合規定
4	綜合教學大樓 4F 後端	<1	108/01/09	符合規定
5	教學大樓 2F 中央樓梯間	<1	108/01/09	符合規定
	以下空白			
<p>註 1.飲用水質管理條例標準</p> <p>大腸桿菌群：6CFU/100mL</p>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>報告專用章</p> <p>台灣檢驗科技股份有限公司</p> <p>環安衛事業群</p> <p>負責人：裴若峰</p> <p>檢驗室主管：郭淑清</p> </div>