國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	台達館奈微所 323	<1	109/10/07	符合規定
2	台達館材料系 410	<1	109/10/07	符合規定
3	台達館資工系 7F靠籃球場窗戶邊	<1	109/10/07	符合規定
4	台達館電機系 2F茶水間	<1	109/10/07	符合規定
5	台達館電機系 519教授休息室	<1	109/10/07	符合規定
6	台達館電機系853	<1	109/10/07	符合規定
7	蒙民偉樓 3F	<1	109/10/07	符合規定
8	綜二館計算機中心 211	<1	109/10/07	符合規定
9	綜三館數學系 100	<1	109/10/07	符合規定
10	工程四館 202	<1	109/10/07	符合規定
11	人社院 C633	<1	109/10/07	符合規定
12	游泳池入口	<1	109/10/07	符合規定
13	工程一館動機系501	<1	109/10/07	符合規定
14	人社院 C416	<1	109/10/07	符合規定
15	清齋AB棟 10F電梯前	<1	109/10/07	符合規定
16	清齋AB棟 4F電梯前	<1	109/10/07	符合規定
17	清齋B棟 2F洗衣間	<1	109/10/07	符合規定
18	清齋DE棟 8F電梯前	<1	109/10/07	符合規定
19	儒齋A棟 2F	<1	109/10/07	符合規定
20	儒齋B棟 3F	<1	109/10/07	符合規定
21	學齋A棟 6F	<1	109/10/07	符合規定
22	學齋A棟 7F	<1	109/10/07	符合規定
23	學齋B棟 3F	<1	109/10/07	符合規定
24	學齋B棟 4F	<1	109/10/07	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	飲虹樓-1F-教職員宿舍	<1	109/10/07	符合規定
2	崇善樓-2F-洗手間旁(力霸)	<1	109/10/07	符合規定
3	迎曦軒-4F-後棟樓梯旁	<1	109/10/07	符合規定
4	樹德樓-1F-男宿入口處	<1	109/10/07	符合規定
5	菊月齋-2F	<1	109/10/07	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

SGS TAIWAN LTD SGS TAIWAN