

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	行政大樓 3F校規組前(右)	<1	111/11/16	符合規定
2	科儀中心 2F	<1	111/11/16	符合規定
3	體育館 119(左)	<1	111/11/16	符合規定
4	風雲樓 3F	<1	111/11/16	符合規定
5	資電館資工系 320	<1	111/11/16	符合規定
6	醫環系 404	<1	111/11/16	符合規定
7	工科館 1F WEF	<1	111/11/16	符合規定
8	工科館 4F 425	<1	111/11/16	符合規定
9	生科二館 1F大廳	<1	111/11/16	符合規定
10	生科二館 612	<1	111/11/16	符合規定
11	台積館 3F廁所旁	<1	111/11/16	符合規定
12	台積館 7F廁所旁	<1	111/11/16	符合規定
13	清華實驗室 318	<1	111/11/16	符合規定
14	雅齋 5F 505	<1	111/11/16	符合規定
15	雅齋 2F 228	<1	111/11/16	符合規定
16	雅齋 2F 210	<1	111/11/16	符合規定
17	雅齋 1F 122	<1	111/11/16	符合規定
18	雅齋 1F 106	<1	111/11/16	符合規定
19	雅齋 地下室	<1	111/11/16	符合規定
20	學齋 C棟5F	<1	111/11/16	符合規定
21	學齋 C棟4F	<1	111/11/16	符合規定
22	清齋 AB棟9F電梯前	<1	111/11/16	符合規定
23	清齋 DE棟2F電梯前	<1	111/11/16	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	綜合教學大樓-3F-前端茶水間	<1	111/11/16	符合規定
2	綜合教學大樓-7F-茶水間	<1	111/11/16	符合規定
3	數理教育大樓-5F-右側樓梯間	<1	111/11/16	符合規定
4	推廣教育大樓-2F-前端洗手間旁	<1	111/11/16	符合規定
5	推廣教育大樓-1F-英語教學系	<1	111/11/16	符合規定
6	推廣教育大樓-6F	<1	111/11/16	符合規定
7	推廣教育大樓-3F-計網中心	<1	111/11/16	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

