

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	綜二館教務處2F茶水間	<1	109/04/08	符合規定
2	綜二館天文所5F茶水間	<1	109/04/08	符合規定
3	綜三館理學院4F辦公室	<1	109/04/08	符合規定
4	物理館7F	<1	109/04/08	符合規定
5	馬偕診所1F	<1	109/04/08	符合規定
6	諮商中心1F樓梯口	<1	109/04/08	符合規定
7	化學館5F茶水間	<1	109/04/08	符合規定
8	綠能館1F茶水間	<1	109/04/08	符合規定
9	綠能館5F茶水間	<1	109/04/08	符合規定
10	台積館5F茶水間	<1	109/04/08	符合規定
11	清華實驗室2F茶水間	<1	109/04/08	符合規定
12	清華實驗室7F茶水間	<1	109/04/08	符合規定
13	育成中心1F茶水間	<1	109/04/08	符合規定
14	育成中心4F茶水間	<1	109/04/08	符合規定
15	平齋1F浴室	<1	109/04/08	符合規定
16	禮齋4F 402旁	<1	109/04/08	符合規定
17	禮齋4F 419旁	<1	109/04/08	符合規定
18	碩齋1F 136旁	<1	109/04/08	符合規定
19	明齋1F浴室	<1	109/04/08	符合規定
20	新齋6F B606對面	<1	109/04/08	符合規定
21	新齋5F B501旁	<1	109/04/08	符合規定
22	新齋5F A區	<1	109/04/08	符合規定
23	清齋AB棟5F電梯前	<1	109/04/08	符合規定
24	鴻齋5F洗衣間	<1	109/04/08	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	鳴鳳樓-1F-樓梯旁	<1	109/04/08	符合規定
2	崇善樓-1F-洗手間旁	<1	109/04/08	符合規定
3	迎曦軒-3F-後棟樓梯旁	<1	109/04/08	符合規定
4	樹德樓-1F-108室旁	<1	109/04/08	符合規定
5	樹德樓-3F-洗衣機旁	<1	109/04/08	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

**報告專用章**

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業群

負責人：權 彝 成

檢驗室主管：郭 淑 清