

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	旺宏館全球處 1F茶水間	<1	112/06/07	符合規定
2	旺宏館7F校長室 茶水間	<1	112/06/07	符合規定
3	圖書館 2F讀者區茶水間	<1	112/06/07	符合規定
4	圖書館 3F公務區	<1	112/06/07	符合規定
5	教育館 3F靠光復中學	<1	112/06/07	符合規定
6	綜三館數學系 610	<1	112/06/07	符合規定
7	綜三館統計系 637	<1	112/06/07	符合規定
8	工科新館 7F	<1	112/06/07	符合規定
9	醫環系 203	<1	112/06/07	符合規定
10	醫環系 704	<1	112/06/07	符合規定
11	圖書館人社院分館 1F	<1	112/06/07	符合規定
12	人社院 B304	<1	112/06/07	符合規定
13	台積館 4F廁所旁	<1	112/06/07	符合規定
14	台積館 6F廁所旁	<1	112/06/07	符合規定
15	台積館 8F茶水間	<1	112/06/07	符合規定
16	靜齋 3F 315	<1	112/06/07	符合規定
17	靜齋 3F浴室外	<1	112/06/07	符合規定
18	慧齋 1F交誼廳	<1	112/06/07	符合規定
19	學齋 A棟5F	<1	112/06/07	符合規定
20	學齋 A棟4F	<1	112/06/07	符合規定
21	學齋 A棟3F	<1	112/06/07	符合規定
22	清齋 D棟6F洗衣間	<1	112/06/07	符合規定
23	清齋 AB棟電梯前	<1	112/06/07	符合規定
24	清齋 B棟5F洗衣間	<1	112/06/07	符合規定
25	儒齋 D棟1F	<1	112/06/07	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	綜合教學大樓-1F-後端茶水間	<1	112/06/07	符合規定
2	綜合教學大樓-5F-前端茶水間	<1	112/06/07	符合規定
3	教學大樓-2F-中央樓梯間	<1	112/06/07	符合規定
4	藝設系大樓-3F-樓梯邊	<1	112/06/07	符合規定
5	學生活動中心-1F-入口左側	<1	112/06/07	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

