

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	大門口收費亭	<1	111/06/08	符合規定
2	工程一館動機系301	<1	111/06/08	符合規定
3	化學館6F	<1	111/06/08	符合規定
4	化工館521	<1	111/06/08	符合規定
5	教育館3F靠旺宏館	<1	111/06/08	符合規定
6	綜二館奈微所8F茶水間	<1	111/06/08	符合規定
7	綜三館理學院地下室茶水間	<1	111/06/08	符合規定
8	台達館材料系B1/111休息室	<1	111/06/08	符合規定
9	台達館奈微所3F茶水間	<1	111/06/08	符合規定
10	台達館資工系6F茶水間	<1	111/06/08	符合規定
11	清華會館8F	<1	111/06/08	符合規定
12	綠能大樓4F	<1	111/06/08	符合規定
13	清華實驗室8F	<1	111/06/08	符合規定
14	清齋AB棟5F電梯前	<1	111/06/08	符合規定
15	清齋AB棟4F電梯前	<1	111/06/08	符合規定
16	清齋DE棟4F電梯前	<1	111/06/08	符合規定
17	清齋B棟2F洗衣間	<1	111/06/08	符合規定
18	信齋C棟3F浴室	<1	111/06/08	符合規定
19	信齋C棟2F浴室	<1	111/06/08	符合規定
20	碩齋4F 402	<1	111/06/08	符合規定
21	碩齋4F 420	<1	111/06/08	符合規定
22	碩齋4F 436	<1	111/06/08	符合規定
23	善齋2F交誼廳	<1	111/06/08	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	行政大樓-1F-教務處辦公室	<1	111/06/08	符合規定
2	竹師會館-1F-樓梯口	<1	111/06/08	符合規定
3	綜合教學大樓-2F-前端茶水間	<1	111/06/08	符合規定
4	教學大樓-1F-圖說資料室	<1	111/06/08	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

