

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	人社院 A420	<1	112/08/02	符合規定
2	醫環館 503	<1	112/08/02	符合規定
3	第二招待所 5F	<1	112/08/02	符合規定
4	材料實驗館 1F	<1	112/08/02	符合規定
5	圖書館 2F公務區	<1	112/08/02	符合規定
6	圖書館 4F公務區	<1	112/08/02	符合規定
7	圖書館 6F讀者區茶水間	<1	112/08/02	符合規定
8	旺宏館國際會議廳 1F休息室	<1	112/08/02	符合規定
9	旺宏館教室 2F茶水間(右)	<1	112/08/02	符合規定
10	工程一館工學院 3F院辦公室	<1	112/08/02	符合規定
11	綜二館藝術中心 1F茶水間	<1	112/08/02	符合規定
12	新齋 7F B706對面	<1	112/08/02	符合規定
13	新齋 6F B606對面	<1	112/08/02	符合規定
14	新齋 7F A區	<1	112/08/02	符合規定
15	清齋 DE棟 9F電梯前	<1	112/08/02	符合規定
16	清齋 DE棟 7F電梯前	<1	112/08/02	符合規定
17	清齋 DE棟 6F電梯前	<1	112/08/02	符合規定
18	禮齋 2F 202	<1	112/08/02	符合規定
19	禮齋 2F 220	<1	112/08/02	符合規定
20	實齋 3F浴室東	<1	112/08/02	符合規定
21	仁齋 2F 212旁	<1	112/08/02	符合規定
	以下空白			

二、南大校區

1	新圖書館-3F-電梯旁	<1	112/08/02	符合規定
2	學生活動中心-1F-衛保組	<1	112/08/02	符合規定
3	體健大樓-5F-籃球場	<1	112/08/02	符合規定
4	推廣教育大樓-1F-前端洗手間旁	<1	112/08/02	符合規定
5	推廣教育大樓-4F-後端洗手間旁	<1	112/08/02	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

