

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

| 編號 | 受驗地點 | 大腸桿菌群 | 採樣日期 | 檢測結果 |
|-------|----------------|-------|-----------|------|
| 一、校本部 | | | | |
| 1 | 台積館 9F廁所旁 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 2 | 人文劇場地下室 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 3 | 人社院 A420 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 4 | 加速器館 2F圖書室 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 5 | 醫環館 503 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 6 | 綜三館統計所 842 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 7 | 物理館 3F | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 8 | 圖書館 2F公務區茶水間 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 9 | 4F公務區茶水間 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 10 | 4F/K書中心 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 11 | 6F讀者區茶水間 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 12 | 旺宏館 2F教室茶水間(右) | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 13 | 國際會議廳1F休息區 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 14 | 工程一館 3F院辦公室 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 15 | 資電館電機系 523 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 16 | 資電館資工系 1F大廳 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 17 | 材料實驗館 1F | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 18 | 工程四館 401 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 19 | 第二招待所 5F | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 20 | 風雲樓 3F國際學生活動中心 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 21 | 政經學院 2F靠機房茶水間 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 22 | 實齋3F浴室東 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 23 | 實齋3F浴室西 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 24 | 仁齋2F 201旁 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 25 | 仁齋2F 212旁 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 26 | 學齋A棟5F | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 27 | 學齋A棟4F | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 28 | 學齋A棟3F | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 29 | 清齋DE棟9F電梯前 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 30 | 清齋DE棟7F電梯前 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 31 | 清齋DE棟6F電梯前 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 32 | 新齋7F B706 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 33 | 新齋7F A區 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 34 | 新齋6F B606 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 35 | 禮齋2F 202 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 36 | 禮齋2F 220 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 37 | 靜齋4F浴室外 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| | 以下空白 | | | |



二、南大校區

| | | | | |
|---|-----------------|----|-----------|------|
| 1 | 新圖書館-3F-電梯旁 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 2 | 綜合教學大樓-1F-後端茶水間 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 3 | 綜合教學大樓-5F-前端茶水間 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| 4 | 飲虹樓-B1-體適能健身中心 | <1 | 110/08/18 | 符合規定 |
| | 以下空白 | | | |

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (MPN/100 mL)

