

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	綜二館天文所 5F茶水間	<1	111/05/11	符合規定
2	校友體育館 1F茶水間	<1	111/05/11	符合規定
3	台達館材料系 B1靠籃球場廁所旁	<1	111/05/11	符合規定
4	台達館資工系 1F茶水間	<1	111/05/11	符合規定
5	台達館電機系 217	<1	111/05/11	符合規定
6	台達館電機系 518	<1	111/05/11	符合規定
7	台達館資工系 7F茶水間	<1	111/05/11	符合規定
8	台達館電機系 9F靠窗戶邊	<1	111/05/11	符合規定
9	清華會館 5F	<1	111/05/11	符合規定
10	化工館 721	<1	111/05/11	符合規定
11	動化館 305	<1	111/05/11	符合規定
12	駐警隊 1F	<1	111/05/11	符合規定
13	綠能大樓 3F茶水間	<1	111/05/11	符合規定
14	台積館 6F茶水間	<1	111/05/11	符合規定
15	清華實驗室 6F茶水間	<1	111/05/11	符合規定
16	儒齋 A棟 1F	<1	111/05/11	符合規定
17	儒齋 C棟 1F	<1	111/05/11	符合規定
18	信齋 B棟 2F浴室	<1	111/05/11	符合規定
19	信齋 B棟 4F浴室	<1	111/05/11	符合規定
20	信齋 B棟 5F浴室	<1	111/05/11	符合規定
21	信齋 A棟 1F浴室	<1	111/05/11	符合規定
22	信齋 A棟 4F浴室	<1	111/05/11	符合規定
23	信齋 A棟 5F浴室	<1	111/05/11	符合規定
24	仁齋 4F 401旁	<1	111/05/11	符合規定
25	仁齋 4F 412旁	<1	111/05/11	符合規定
	以下空白			

二、南大校區

1	行政大樓-1F-總務處茶水間	<1	111/05/11	符合規定
2	數理教育大樓-4F-右側樓梯間	<1	111/05/11	符合規定
3	推廣教育大樓-1F-前端洗手間旁	<1	111/05/11	符合規定
4	推廣教育大樓-4F-9431室(台語所辦公室)	<1	111/05/11	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

