國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	行政大樓1F人事室前	<1	109/03/04	符合規定
2	行政大樓2F第一會議室	<1	109/03/04	符合規定
3	行政大樓4F營繕組	<1	109/03/04	符合規定
4	綜二館8F會議廳	<1	109/03/04	符合規定
5	資電館資工系435	<1	109/03/04	符合規定
6	自強樓2F	<1	109/03/04	符合規定
7	男單宿舍2F	<1	109/03/04	符合規定
8	諮商中心2F	<1	109/03/04	符合規定
9	化工館321	<1	109/03/04	符合規定
10	動化館1F	<1	109/03/04	符合規定
11	化學館2F	<1	109/03/04	符合規定
12	工程一館動機系429	<1	109/03/04	符合規定
13	工程一館動機系601	<1	109/03/04	符合規定
14	科儀中心3F	<1	109/03/04	符合規定
15	清華實驗室4F茶水間	<1	109/03/04	符合規定
16	學齋B棟1F	<1	109/03/04	符合規定
17	學齋B棟2F	<1	109/03/04	符合規定
18	學齋C棟1F	<1	109/03/04	符合規定
19	儒齋B棟1F	<1	109/03/04	符合規定
20	儒齋B棟2F	<1	109/03/04	符合規定
21	清齋D棟8F洗衣間	<1	109/03/04	符合規定
22	清齋D棟5F洗衣間	<1	109/03/04	符合規定
23	新齋3F洗衣間旁	<1	109/03/04	符合規定
24	新齋3F管理室旁	<1	109/03/04	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	新圖書館-1F-休閒閱覽室	<1	109/03/04	符合規定
2	綜合教學大樓-1F-後端茶水間	<1	109/03/04	符合規定
3	學生活動中心-2F-茶水間	<1	109/03/04	符合規定
4	體育室-2F	<1	109/03/04	符合規定
5	體健大樓-4F-405室旁	<1	109/03/04	符合規定
	以下空白			

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：權彝成
檢驗室主管：郭淑清

註1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL