

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
<b>一、校本部</b>				
1	綜二館電通中心 743	<1	108/04/10	符合規定
2	綜二館教務處 2F 茶水間	<1	108/04/10	符合規定
3	綜二館學科所 4F 茶水間	<1	108/04/10	符合規定
4	綜三館普物教室 201	<1	108/04/10	符合規定
5	綜三館數學系 302	<1	108/04/10	符合規定
6	物理館 5F	<1	108/04/10	符合規定
7	資電館資工系 531	<1	108/04/10	符合規定
8	教育館 217	<1	108/04/10	符合規定
9	圖書館 3F 讀者區廁所旁	<1	108/04/10	符合規定
10	圖書館 5F 讀者區茶水間	<1	108/04/10	符合規定
11	工程三館 108	<1	108/04/10	符合規定
12	工程四館 218	<1	108/04/10	符合規定
13	工程四館 301	<1	108/04/10	符合規定
14	校友體育館 2F 茶水間	<1	108/04/10	符合規定
15	工科館 5F 茶水間	<1	108/04/10	符合規定
16	台積館 3F 茶水間	<1	108/04/10	符合規定
17	雅齋 3F 328	<1	108/04/10	符合規定
18	雅齋 3F 310	<1	108/04/10	符合規定
19	學 C 齋 7F	<1	108/04/10	符合規定
20	學 C 齋 6F	<1	108/04/10	符合規定
21	儒齋 C 棟 3F	<1	108/04/10	符合規定
22	儒齋 C 棟 4F	<1	108/04/10	符合規定
23	儒齋 B 棟 7F	<1	108/04/10	符合規定
24	清齋 D 棟 9F 洗衣間	<1	108/04/10	符合規定
25	清齋 AB 棟 6F 電梯前	<1	108/04/10	符合規定
<b>二、南大校區</b>				
1	學生第二活動中心 2F	<1	108/04/10	符合規定
2	學生第二活動中心 3F	<1	108/04/10	符合規定
3	音樂館 1F 走廊	<1	108/04/10	符合規定
4	行政大樓 5F 右側洗手間旁	<1	108/04/10	符合規定
5	行政大樓 3F 右側洗手間旁	<1	108/04/10	符合規定
	以下空白			
註 1.飲用水質管理條例標準		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>報告專用章</b></p> <p>台灣檢驗科技股份有限公司</p> <p>環安衛事業群</p> <p>負責人：裴若峰</p> <p>檢驗室主管：郭淑清</p> </div>		
大腸桿菌群：6CFU/100mL				