

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	台積館 1F茶水間	<1	110/02/03	符合規定
2	台積館 4F茶水間	<1	110/02/03	符合規定
3	台積館 8F廁所旁	<1	110/02/03	符合規定
4	育成中心 7F茶水間	<1	110/02/03	符合規定
5	人社劇場 D104	<1	110/02/03	符合規定
6	人社院 C205	<1	110/02/03	符合規定
7	醫環系 304	<1	110/02/03	符合規定
8	工科新館 2F	<1	110/02/03	符合規定
9	綠能館 6F	<1	110/02/03	符合規定
10	駕駛班	<1	110/02/03	符合規定
11	綜二館教務處 6F茶水間	<1	110/02/03	符合規定
12	教育館 1F茶水間	<1	110/02/03	符合規定
13	教育館 214	<1	110/02/03	符合規定
14	第二招待所 3F	<1	110/02/03	符合規定
15	化工館 B1茶水間	<1	110/02/03	符合規定
16	化學館 112教授休息室	<1	110/02/03	符合規定
17	圖書館 1F公務區	<1	110/02/03	符合規定
18	外工班	<1	110/02/03	符合規定
19	善齋 2F走廊	<1	110/02/03	符合規定
20	清齋 9F洗衣間	<1	110/02/03	符合規定
21	靜齋 2F廚房	<1	110/02/03	符合規定
22	學齋 D棟6F	<1	110/02/03	符合規定
23	學齋 D棟5F	<1	110/02/03	符合規定
24	學齋 D棟4F	<1	110/02/03	符合規定
25	學齋 D棟3F	<1	110/02/03	符合規定
26	儒齋 D棟5F	<1	110/02/03	符合規定
27	儒齋 D棟4F	<1	110/02/03	符合規定
28	儒齋 C棟6F	<1	110/02/03	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	行政大樓-1F-總務處左側茶水間	<1	110/02/03	符合規定
2	綜合教學大樓-4F-前端茶水間	<1	110/02/03	符合規定
3	教學大樓-2F-中央樓梯間	<1	110/02/03	符合規定
4	藝設系大樓-5F-電梯邊	<1	110/02/03	符合規定
	以下空白			
<p>註1.飲用水水質標準</p> <p>大腸桿菌群：6CFU/100mL</p>				