

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	行政大樓 168教室	<1	111/12/14	符合規定
2	行政大樓 3F校規組對面左	<1	111/12/14	符合規定
3	行政大樓 3F學務長室旁左	<1	111/12/14	符合規定
4	化工館 112	<1	111/12/14	符合規定
5	綜二館電子所 3F廁所旁	<1	111/12/14	符合規定
6	綜二館 1F教授休息室	<1	111/12/14	符合規定
7	蒙民偉樓 5F	<1	111/12/14	符合規定
8	名人堂 1F	<1	111/12/14	符合規定
9	水木生活中心 2F	<1	111/12/14	符合規定
10	風雲樓 2F	<1	111/12/14	符合規定
11	學人宿舍 1F	<1	111/12/14	符合規定
12	資電館資工系 220	<1	111/12/14	符合規定
13	台達館電機系 813	<1	111/12/14	符合規定
14	台達館電機系 9F茶水間	<1	111/12/14	符合規定
15	工科館 421教授休息室	<1	111/12/14	符合規定
16	生物科技館 116	<1	111/12/14	符合規定
17	生科一館 315	<1	111/12/14	符合規定
18	生科二館 313	<1	111/12/14	符合規定
19	人社院 A523	<1	111/12/14	符合規定
20	人社院 C507	<1	111/12/14	符合規定
21	育成中心學土後醫系 3F茶水間	<1	111/12/14	符合規定
22	雅齋 3F 310	<1	111/12/14	符合規定
23	雅齋 3F 328	<1	111/12/14	符合規定
24	儒齋 B棟5F	<1	111/12/14	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	行政大樓-2F-茶水間	<1	111/12/14	符合規定
2	行政大樓-4F-右側洗手間旁	<1	111/12/14	符合規定
3	警衛室-1F-土銀提款機旁	<1	111/12/14	符合規定
4	綜合教學大樓-9F-茶水間(招待所)	<1	111/12/14	符合規定
5	藝設系大樓-4F-電梯邊	<1	111/12/14	符合規定
6	資源回收場	<1	111/12/14	符合規定
7	體健大樓-4F-廁所旁	<1	111/12/14	符合規定
8	推廣教育大樓-2F-9213室	<1	111/12/14	符合規定
9	推廣教育大樓-3F-電梯旁	<1	111/12/14	符合規定
10	推廣教育大樓-4F-9412室(數理所辦公室)	<1	111/12/14	符合規定
11	竹師攬星樓-1F-(校外宿舍)	<1	111/12/14	符合規定
12	鳴鳳樓-2F-洗手間旁(力霸)	<1	111/12/14	符合規定
13	迎曦軒-3F-後棟樓梯旁(力霸)	<1	111/12/14	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

