

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	綜二館教務處 1F茶水間	<1	111/04/13	符合規定
2	綜二館天文所 5F茶水間	<1	111/04/13	符合規定
3	物理館 7F	<1	111/04/13	符合規定
4	綜三館理學院 4F辦公室	<1	111/04/13	符合規定
5	衛保組 1F	<1	111/04/13	符合規定
6	諮商中心 1F樓梯口	<1	111/04/13	符合規定
7	化學館 5F	<1	111/04/13	符合規定
8	綠能大樓 1F茶水間	<1	111/04/13	符合規定
9	綠能大樓 5F茶水間	<1	111/04/13	符合規定
10	台積館 5F茶水間	<1	111/04/13	符合規定
11	育成中心 1F	<1	111/04/13	符合規定
12	育成中心 4F	<1	111/04/13	符合規定
13	清華實驗室 2F茶水間	<1	111/04/13	符合規定
14	清華實驗室 7F茶水間	<1	111/04/13	符合規定
15	信C齋 4F浴室	<1	111/04/13	符合規定
16	信C齋 5F浴室	<1	111/04/13	符合規定
17	仁齋 3F 301旁	<1	111/04/13	符合規定
18	仁齋 3F 312旁	<1	111/04/13	符合規定
19	義齋 3F 301旁	<1	111/04/13	符合規定
20	義齋 3F 317旁	<1	111/04/13	符合規定
21	清齋 D棟7F洗衣間	<1	111/04/13	符合規定
22	清齋 AB棟電梯前	<1	111/04/13	符合規定
23	鴻齋 8F洗衣間	<1	111/04/13	符合規定
24	鴻齋 7F洗衣間	<1	111/04/13	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	樹德樓-1F-洗衣機旁	<1	111/04/13	符合規定
2	樹德樓-4F-洗衣機旁	<1	111/04/13	符合規定
3	樹德樓-5F-洗衣機旁	<1	111/04/13	符合規定
4	樹德樓-1F-男宿入口處	<1	111/04/13	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

