

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	碩齋 1F 102旁	<1	112/02/08	符合規定
2	信A齋 3F浴室	<1	112/02/08	符合規定
3	信B齋 1F浴室	<1	112/02/08	符合規定
4	信C齋 1F浴室	<1	112/02/08	符合規定
5	學D齋 3F	<1	112/02/08	符合規定
6	儒B齋 6F	<1	112/02/08	符合規定
7	清D齋 5F洗衣間	<1	112/02/08	符合規定
8	文齋 302(3F)	<1	112/02/08	符合規定
9	靜齋 1F洗手間旁	<1	112/02/08	符合規定
10	醫環館 304	<1	112/02/08	符合規定
11	綠能大樓 6F茶水間	<1	112/02/08	符合規定
12	台積館 8F廁所旁	<1	112/02/08	符合規定
13	人社院 C205	<1	112/02/08	符合規定
14	台積館 4F茶水間	<1	112/02/08	符合規定
15	台積館 1F茶水間	<1	112/02/08	符合規定
16	育成中心 7F	<1	112/02/08	符合規定
17	工科新館 2F	<1	112/02/08	符合規定
18	第二招待所 3F	<1	112/02/08	符合規定
19	教育館 1F茶水間	<1	112/02/08	符合規定
20	圖書館 1F公務區茶水間	<1	112/02/08	符合規定
21	化工館 B1	<1	112/02/08	符合規定
22	駕駛班 茶水間	<1	112/02/08	符合規定
23	化學館 112教授休息室	<1	112/02/08	符合規定
24	綜二館教務處 6F茶水間	<1	112/02/08	符合規定
25	外工班 走廊	<1	112/02/08	符合規定
26	教育館 214	<1	112/02/08	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	行政大樓-1F-茶水間	<1	112/02/08	符合規定
2	綜合教學大樓-4F-前端茶水間	<1	112/02/08	符合規定
3	教學大樓-3F-2304室旁	<1	112/02/08	符合規定
4	鳴鳳樓-3F-洗手間旁	<1	112/02/08	符合規定
5	崇善樓-3F-洗手間旁(力霸)	<1	112/02/08	符合規定
	以下空白			
<p>註1.飲用水水質標準</p> <p>大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)</p>				

