

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	圖書館 2F讀者區廁所旁	<1	112/05/03	符合規定
2	圖書館 3F讀者區茶水間	<1	112/05/03	符合規定
3	圖書館 4F讀者區廁所旁	<1	112/05/03	符合規定
4	旺宏館教室 2F茶水間(左)	<1	112/05/03	符合規定
5	綜四館經管組 201(右)	<1	112/05/03	符合規定
6	綜二館計算機中心 616	<1	112/05/03	符合規定
7	綜三館數學系 701	<1	112/05/03	符合規定
8	綜三館統計所 806會議室	<1	112/05/03	符合規定
9	工程三館 209	<1	112/05/03	符合規定
10	資電館資工系 631	<1	112/05/03	符合規定
11	物理館 1F	<1	112/05/03	符合規定
12	水木生活中心 洗衣部旁	<1	112/05/03	符合規定
13	工科新館 3F	<1	112/05/03	符合規定
14	生科一館 108	<1	112/05/03	符合規定
15	人社院劇場 D302	<1	112/05/03	符合規定
16	人社院劇場 C404	<1	112/05/03	符合規定
17	人社院劇場 C611	<1	112/05/03	符合規定
18	禮齋 1F 102	<1	112/05/03	符合規定
19	禮齋 1F 119	<1	112/05/03	符合規定
20	新齋 2F B207對面	<1	112/05/03	符合規定
21	新齋 2F B206對面	<1	112/05/03	符合規定
22	學齋 A棟1F	<1	112/05/03	符合規定
23	學齋 A棟2F	<1	112/05/03	符合規定
24	鴻齋 2F洗衣間	<1	112/05/03	符合規定
25	儒齋 C棟2F	<1	112/05/03	符合規定
26	平齋 2F浴室	<1	112/05/03	符合規定
27	平齋 3F浴室	<1	112/05/03	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	行政大樓-3F-右側洗手間旁	<1	112/05/03	符合規定
2	綜合教學大樓-4F-後端茶水間	<1	112/05/03	符合規定
3	藝設系大樓2F廁所邊	<1	112/05/03	符合規定
4	音樂二館-3F	<1	112/05/03	符合規定
5	迎曦軒-2F-後棟樓梯旁	<1	112/05/03	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

