

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	蒙民偉樓 1F	<1	111/09/07	符合規定
2	名人堂 2F	<1	111/09/07	符合規定
3	台達館材料系 B1廁所旁	<1	111/09/07	符合規定
4	台達館材料系 4F茶水間	<1	111/09/07	符合規定
5	台達館資工系 6F靠籃球窗戶	<1	111/09/07	符合規定
6	台達館電機系 8F靠籃球窗戶	<1	111/09/07	符合規定
7	台達館電機系 913	<1	111/09/07	符合規定
8	工科館 3F茶水間	<1	111/09/07	符合規定
9	生科一館 413	<1	111/09/07	符合規定
10	生科二館 535	<1	111/09/07	符合規定
11	人社院 A312	<1	111/09/07	符合規定
12	人社院 B406	<1	111/09/07	符合規定
13	人社院 A619	<1	111/09/07	符合規定
14	育成中心 8F	<1	111/09/07	符合規定
15	學齋 B棟6F	<1	111/09/07	符合規定
16	學齋 B棟7F	<1	111/09/07	符合規定
17	學齋 C棟2F	<1	111/09/07	符合規定
18	學齋 C棟3F	<1	111/09/07	符合規定
19	學齋 D棟1F	<1	111/09/07	符合規定
20	儒齋 B棟4F	<1	111/09/07	符合規定
21	儒齋 A棟7F	<1	111/09/07	符合規定
22	靜齋 2F 207	<1	111/09/07	符合規定
23	靜齋 2F 208	<1	111/09/07	符合規定
24	慧齋 1F廚房	<1	111/09/07	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	行政大樓-5F-右側洗手間旁	<1	111/09/07	符合規定
2	新圖書館-5F-電梯旁	<1	111/09/07	符合規定
3	綜合教學大樓-2F-後端茶水間	<1	111/09/07	符合規定
4	綜合教學大樓-3F-後端茶水間	<1	111/09/07	符合規定
	以下空白			
<p>註1.飲用水水質標準</p> <p>大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)</p>				

